

Nr. 85298/ 11 SCRP 20.10.2021

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic, pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în următoarele zone:

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str. Hrisovului – Vila 5	Oprire ACC/ÎNC	Remediere avarie rețea primară	20.10.2021/24.00
	Str. Hrisovului – Vila 7B	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Hrisovului – Vila 9	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Hrisovului – Vila 8	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Hrisovului – bl.H4	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Știrbei Vodă bl. 23A, 26A, 22B, 26B, 26C, 23B / 6 bl./Știrbei Vodă	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE rețea secundară pe circuitul de încălzire	23.10.2021 /16.00
	Str.Serdarului bl. 46A, 46B, 47, 48,51; Str.Clucerului bl. 49, imob.Nr.21C, 17, 27, 23, 23A, 21, 29, 31, 33; Str.Radu Boiangiu bl. 42; Bd.Ion.Mihalache,bl. 52, 41, 45, 44A1, 44A2, 44B, 41,imobil nr.66; Str.Paharnicului imob.Nr.2, 4, 3, 18,8, 15, 10, 19; Str.Anda Călugăreanu imob.Nr.1, 2, 4 /14 bl.+ 21 imob./ 5 – 1 Mai	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	21.10.2021/13.30
	Str.Clucerului bl. 36, 50; Bd.Ion Mihalache bl. 40 / bl 3/7 Clucerului	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Sfânta Maria bl. 10A4, 9A; Str.Turda bl. 10A3; Bd.Ion Mihalache bl. 10A1, 10A2, 10, 9, 6, 8 / 9 bl./2-1 Mai	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Bd. Mărăști Nr. 17 Instituție	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
Bd.Ion Mihalache bl. 35, 33A, 33B, 35A, 101, imob.Nr.54A, 54B, 54; Bd.Banu Manta imob.Nr.79, 77, 75; Str.Barbu Delavrancea bl. 33D, 33C / 7 bl.+ 6 imob./8 – 1 Mai	Deficitar ÎNC	21.10.2021/13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Nicolae Racotă bl. 67, 69, 76A, 80, 65, 16-18, 12-14; Str.Radu Boiangiu bl. 38A, 38B, 38C, 39, 42A, 39A, 60; Str.Paharnicului bl. 43; Bd.Ion Mihalache bl. 85, 84; Str.Miciurin bl. 80A; Str.Medelnicerului imob.Nr.2, 6, 12, 10, 8; Str.Clucerului imob.Nr. 49, 62, 66 / 18 bl.+ 8 imob./Nicolae Racotă	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	21.10.2021/13.30
	Bd.Ion Mihalache bl. 15A, 15; Str.Ion Neculce imob.Nr.77 / 2 bl.+ 1 imob./9 – 1 Mai	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Grigore Manolescu bl. 16C; Bd.Ion Mihalache bl. 16A, 16 C+D; Str.Maior Câmpeanu bl.16 B+C / 4 bl./10 – 1 Mai	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Mareșal Averescu Alexandru bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / 7 bl./ Miciurin	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Zabloschi bl. 12B, 13B, imob.Nr.6A; Str.Abrud, bl. 12C; Bd.Ion Mihalache bl. 12A, 13A, 14, 11; Str.Turda bl. 39, 37, 34, 35, 36, 38; Str. Gala Galaction imob. Nr.89, 81, 90, 88 /13 bl.+ 5 imob./ 6 – 1 Mai	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Victoriei bl.D4, D1, D5, D6; Str.Grigore Alexandrescu bl.D7/3 Piata Victoriei	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Zagazului bl. 1H, 1G, 2K, 2B, 1F, 2C, 10G, 10H; Str.Borșa bl. 1A, 1B, 2I, 2J, 8D, 8E, 3H, 3A, 8F, 3B, 10E, 10F; Str.Herăstrău bl. 1C, 10B, 10C, 10D; Șos. Pipera bl. 1D, 1E, 2D, 2E, 2F, 3E, 3D, 3C; Str. Moeciu bl. 2G, 8C, 2H, 3G, 3J, 3I, 8A, 8B; Str. Măguricea bl. 3K, 3F, 8H, 8J, 8G; Str. Feleacu bl. 8I, 10A, 10I, 10A; Str. Zăgazului bl. 1J, 2A; Str. Bujorului bl.3G; Str. Elena Caragiani bl. 3A, 3B / bl. 54/ 1 Aviației	Deficitar ACC/ÎNC		21.10.2021/13.30
	Șos. Pipera bl. 4A, 4B, 5B; Str. Avionului bl. 5C, 5E, 5EPrim, 5F,6A, 6B, 6C, 6D; Str. Borșa bl. 4G, 4F, 4E, 7A, 7C, 7H; Str. Aviației bl. 5D, 5F, 5G, 4C, 4D, 5A, 7B, 6F; Str. Gura Humorului bl. 7F, 7E; Str. Cocovici bl. 7D; Str. Alexandru Șerbanescu bl. 7I, 7K, 7M; Str. Aripilor bl. 6E; Str. Bujorului bl. 7G, 7J/ bl. 34/ 2 Aviației	Deficitar ACC/ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str. Prometeu bl. 14F, 16G, 16D; Str.Aviației bl. 14E, 14D, 15L, 15K, 15M, 15I, 15J, 16E, 16F; Str.Capâlna bl. 15A, 15B, 16H, 16Y, 15J, 16I; Str.Alexandru Șerbănescu. bl. 14A, 14B, 16A; Str.Bujorului bl. 14A, 14B, 16A; 14G Str.Siriului bl. 16J; Str.Alexandru Șerbanescu bl. 14C, 16C, 16L; Str.Avionului bl. 15D, 15F, 15G, 15H, 15E; Str.Aripilor bl. 15C / bl. 35/3 Aviației	Deficitar ACC/ÎNC		21.10.2021/13.30

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Feleacu bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D; Str.Smaranda Brăescu bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H, 11I; Str. Măguricea bl. 11F, 13D, 13E, 7P; Str.Prometeu bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G; Str.Moeciu bl. 12D; Str.Liliacului bl. 12J, 12K, 13M, 13N; Str.Bujorului bl. 7M, C1A, 11B, 10D; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 7L, 7N; Str.Nicolae Caramfil bl. 11C, 11A; Str.Zăgazului bl. 11G, 12I, 12H, 12A; Str.Elena Caragiani bl. 12D; Str.Șc. Herăstrău bl. 11C, 11A, 11B/ bl. 34/4 Aviației	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	21.10.2021/13.30
	Str.Bujorului bl. 17A, 18A, 19A, 19B, 19C, 19J, 19G; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 17B, 19F; Str.Siriului bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E / bl. 14/ 5 Aviației	Deficitar ACC/ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Smaranda Brăescu bl. 20F, 20I, 20H, 21I, 21F, 21G, 21H, 22G, 10G; Str.Liliacului bl. 20A, 20B; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 20E, 20J, 20H, 22H, 22D, 20D; Str.Bujorului bl. 20I; Str.Herăstrău bl. 21A, 21B, 21C, 21H, 22B; Str.Gen.Burileanu bl. 21E, 20C, 20B; Str.Nicolae Caranfil bl. 21H; Str.Zăgazului bl. 20F, 21F/ bl. 30/ 6 Aviației	Deficitar ACC/ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Frosa Șarandei bl. 33; Bd.Banu Manta bl. 34, 32, 30, 31, imobil Nr.33, 61; Str.Gen.Vlădoianu bl. 35, 36; Str. Maior Câmpeanu bl. 37 / bl. 8+imob. 2/ 1 Banu Manta	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Bd.Banu Manta bl. 27, 26, 28, 29, imobil Nr.24; Șos.Nicolae Titulescu bl. 24, 24A, imob.Nr.60, 58; Str. G.Constantinide bl. 24C / bl. 7+ imob. 3/ 2 Banu Manta	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Puțu lui Zamfir bl. 20A; Str.Radu Beller bl.20, 22; Str.Av.Darian bl. 11B, imobil Nr.5,Nr. 3; Str.Av.Protopopescu bl.24; Str.Nicolae Constantinescu bl. 10, 11A, 9, 11, 23; Str.Andrei Popovici bl .6, 1+1B /bl. 11/Beller Bitolia	Deficitar ACC/ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Gheorghe Duca bl. 10-22, 4, 8, 17, 26, 24, 15, 6; Str.Paul Ionescu imob.Nr. 3; Str.Alex.I.Cuza imobil Nr 37, 41; Str.Griviței instituție /bl.11+1 instit./ 10-22 Duca	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Bd.Dinicu Golescu bl. 15, E, F, H, G, B, 23-25/bl. 8/ B Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Băiculești bl.B9, A13, B13, C13; Str.Făurei bl.C9, imob.Nr.6; Str.Hrisovului imob.Nr.3, 4, 2/5 bl.+ 4 imob./ B 13 Jiului	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Petru Poni bl. 1; Str.Gheorghe.Duca bl. 3-11; Cal.Griviței bl. 142; Str. Pandeale Tărușanu imob.Nr. 18, 6, 14, 6Bis, 12 / 3 bl.+ 5 imob./ 3-11 Duca	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
Bd.Dinicu Golescu bl.1, 2, 3, 4 /4 bl./ 3 Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC	21.10.2021/13.30		
Bd.Dinicu Golescu bl. 5, 6, 7/3 bl./7 Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC	21.10.2021/13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Cal. Dorobanți bl. 9F, 9E, 9, 9C, 9D, 9B, 9A, 10A, 10B, 10C, 10D; Str.Braziliei imob.Nr.44 /11 bl.+ 1 imob./ 2 Dorobanți	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	21.10.2021/13.30
	Cal. Dorobanți bl. 11 / 1 bl./ 11 Dorobanți	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Dorobanți bl. 53-57, 59, 61-63 /3 bl./ 61-63 Dorobanți	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Floreasca bl. 1F /1 bl./ Floreasca	Deficitar ACC/ÎNC		21.10.2021/13.30
	Bd.Iancu de Hunedoara bl.12A, 12B; Cal. Dorobanți bl.13 / 3 bl./ 12 Gostat	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Gării De Nord bl. A, C; Cal. Griviței bl. 139; instituție / 3 bl.+ 1 instituție/ A Gara	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Gării de Nord bl. D3, instituție; Cal. Griviței bl. J1 / 2 bl.+ 1 instituție D 3 Gara	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. A, B, C; Str.Chișcani imobil Nr.23, 24, 27, 30 /3 bl.+ 4 imob./ A Grant	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Gării de Nord Nr.2 - instituție	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. I, J, K /3 bl./ K Grivița	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. O, P, R, S; Str.Costache Marinescu imobil Nr. 9, 11, 29; Str.Octav Cocărăscu imobil Nr. 3, 5A, 7, 5, 6, 10, 12, 11, 16, 26, 34, 48A, 35, 39, 20, 42B, 50, 41B, 44, 22, 37, 28, 32; Str.Barițiu imobil Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36,38; Str.Eclesiarhului imobil Nr. 8, 21; Str.Șoimăreștilor imobil Nr. 8; Str.Lugoj Nr. 46 / 4 bl.+ 59 imob./ R Grivița	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. 1B; Str.C-tin Disescu imobil Nr.7/ 1 bl+ 1 imob./148 Grivița	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. 3B, 2B, 4B / 3 bl./ 156 Grivița	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
Cal. Griviței bl. 146; Str.Petre Tărușanu imob.Nr.3, 5, 11; Str.Disescu imobil Nr.2A, 2/ 1 bl+ 5 imob./146 Grivița	Deficitar ÎNC	21.10.2021/13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Cal. Griviței bl. 150; Str.Depărățeanu Alexandru imob.Nr.4, 6/ 1 bl.+ 2 imob./150 Grivița	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	21.10.2021/13.30
	Str. Mexic bl. 1, I3; Bd.lancu de Hunedoara bl. 2, 3, I1; Str. Londra bl. 4; Str. Argentina bl. I2; Louis Blanc bl.I 1; Ilie Pintilie instituție / 8 bl.+1 inst./1 Ilie Pintilie	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Grigore Alexandrescu bl. H1; Str.lancu de Hunedoara bl. H5, H6, H4 / 4 bl./ 2 Ilie Pintilie	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Iacob Negruzzi imob.Nr.45 / 1 imob./ Iacob Negruzzi	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Făurei bl. P11 / 1 bl./ P 11 Jiului	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Dr.Felix bl. 18, 17, 17A, 19; Bd.Banu Manta bl. 19A; Str.Sava Hentia imob.Nr.6 / 5 bl.+1 imob./12-1 Mai	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Bd.Ion Mihalache bl. 138, 140, 142 / 3 bl./ 140 – 1 Mai	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal.Griviței bl. 1, 2, 3; Str.Florilor bl. 1; Rucăr Nr.5 / 4 bl.+ 1 imob./2 Prefabricate	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. 4; Str. C-tin Stere imob.Nr.10	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. 5; Str.Lainici imob.Nr.5	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. 6	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. 7,imob.Nr.7	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Enescu Athanasie bl. 45, 47, 49, 51, 53, 55/ 6 bl./ Palazul Mare	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Aviator Popișteanu Nr.46 instituție	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
Str.Andrei Popovici bl. 8, 7, 8A, 7A, imob.Nr.67, 41; Str. Nicolae Constantinescu bl. 15A, 14, 14A, 16, 16A, 13, 15, imob.Nr.60; Str.George Călinescu bl. 17, 17A, 19A, 20B, 20A; Str.Ștefan Protopopescu bl. 3, 4, 2; imob.64; Str.Aricescu D.Constantin bl. 21, 20, Av. Darian Nr.27 / 21 bl.+ 5 imob./Radu Beller	Deficitar ACC/ÎNC	21.10.2021/13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Bd.Ion Mihalache bl. C, E, H, B / 4 bl./Locuințe Steaua	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței imob.Nr. 134-136 / 1 bl./ Sora	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Sandu Aldea bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 6 bl./Sandu Aldea	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Știrbei Vodă bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B; Str.Berzei bl. 25A, 25B; Cal. Plevnei bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1 / 25 bl./Știrbei Vodă	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 14, 14A, 1A, 1, 13,imob.Nr.88A, 88; Bd.Banu Manta bl. 7, 1B, imob.Nr.5; Str.Rudeanu Teodosie bl. 15, 1C; Str.Petru Maior imob.Nr.10; Str.Valea Merilor imob.Nr.5 / 9 bl.+ 5 imob./ 1 Titulescu	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 21, 20; Cal. Griviței bl. B; Str.Petru Rareș imob.Nr.19-21 / 3 bl.+ 1 imob./2 Titulescu	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 23, 20, 21A, 21, 22 / 5 bl./9 Titulescu	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Veronica Micle bl. M5, 1C, imob.Nr. 40, 38, 36Bis; Str.Dr.Felix bl. M4, A1, B1, C2,imob.Nr.53, 12; Șos.Nicolae Titulescu bl. 12, 11B, 11A; Str.Bradului bl. C2 / 10 bl.+5 imob./Veronica Micle	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. 4, 5, 6, 7, imob.Nr.222A; Lainici Nr.5; C-tin Stere Nr.10 / 4 bl.+ 3 imob./6 ACM	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/20.00
	Bd. Mărăști Nr. 17 Imobil Mihai Aurel	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str. Baiculesti bl. B13, C13, A13, B9; Str. Faurei bl.C9, Vila 6;Str.Hrisovului Vila 2, Vila 3,Vila 4;/ 5 bl.+3 vile	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Hrisovului bl.B3,C3,D3, H4, Vila 10, Vila 5, Vila 7B, Vila 9; Str Faurei Vila 7A/4 bl.+5 vile	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Baiculesti bl D9, E13; Intr.Dridu bl.F13A, F13B; Str.Pajura Vila 17, Vila 18-19, Vila 25, Vila 27/ 4 bl.+4 vile	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
Str.Faurei bl E3 ; Str.Pajurei bl.F3, G3 /3 bl.	Deficitar ÎNC	21.10.2021/13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str. Pajurei bl.G5, A5, F4;Str.Faurei Vila 11, Vila 12A, Vila 12B,Vila 13 / 3 bl.+4 vile	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	21.10.2021/13.30
	Str.Pajurei bl.I3, H3, J3, Vila 23, Vila 24, Vila 30; Intr. Dridu Vila 26A, Vila 28, Vila 29 / 3 bl. + 6 vile	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Intr. Dridu bl. L3, K3, M3 / 3 bl.	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str. Baiculesti bl. A12	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str. Baiculesti bl. A1	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str. Baiculesti bl. A2	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str. Baiculesti bl. A3	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str. Faurei bl. P11	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Jiului Nr.163 - Colegiu Tehnic Media, Camine	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. 4; Str.C-tin Stere imob.Nr.10 / Modul 4 Prefabricate	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. 7,imob.Nr.7 / Modul 7Prefabricate	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. 5; Str.Lainici imob.Nr.5 / Modul 5 Prefabricate	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Mircea Vulcănescu Nr. 2 - instituție	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str. Witting Nr. 42/ Modul	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Șos. Nicolae Titulescu Nr. 50-52-- instituție	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
Str.Gherghel Vasile Nr.2- - instituție	Deficitar ÎNC	21.10.2021/13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str. Mircea Vulcănescu Nr. 88- - instituție	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	21.10.2021/13.30
	Bd. Mărăști Nr. 17- Instituție	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Calea Plevnei Nr.142 - instituție	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str. Carol Knappe Nr.9 instituție - Carol Knappe	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Cal. Griviței bl. I / 1 bl./ I Grivița	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/20.00
	Cal. Griviței bl. K, L2, L3, J, L1 /5 bl./ J Grivița	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/20.00
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 7, 10A, 9A+B, 8, 10, 6, 4, 2, 3; Str.Costin Miron bl. 5A+5B; Str.Alexandru Ioan Cuza imob.Nr.80; Str.Cernat Alexandru imob.Nr.24 / 10 bl.+ 2 imob./3 Titulescu	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/20.00
	Str.Turda bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Str.Cluj bl. 9, 8B, imob.Nr.77-79 / 8 bl.+ 1 imob./1 Turda	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/20.00
	Str.Turda bl. 33, 31, 32, 30A, 30B; Bd.Iordache Golescu bl. 29 / 6 bl./2 Turda	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/20.00
	Str.Chișcani bl. 18, 18A; Str.Iani Buzoiani bl. 16A, 16, imob.Nr.5, 11-13; Str.Ștefan Stoica bl. 17A, 17B, 19, 20 / 8 bl.+ 2 imob./3 Turda	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/20.00
	Cal. Griviței bl. F, N, M, Roșu; Str.Barbu Lăutaru bl. 23, 24, 21, instituție; Str.Radu Popescu bl. 24A, Str.Turda bl. 29B; Str.Radu Greceanu imob.Nr.6, 14 /8 bl.+ 2 imob.+ 1 instit./ 4 Turda	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/20.00
	Str.Nicolae Racotă bl. 67, 69, 76A, 80, 65, 16-18, 12-14; Str.Radu Boiangiu bl. 38A, 38B, 38C, 39, 42A, 39A, 60; Str.Paharnicului bl. 43; Bd.Ion Mihalache bl. 85, 84; Str.Miciurin bl. 80A; Str.Medelnicerului imob.Nr.2, 6, 12, 10, 8; Str.Clucerului imob.Nr. 49, 62, 66 / 18 bl.+ 8 imob./Nicolae Racotă	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
Str. George Enescu bl. 6A, 1B/bl.2/ Cosmonaților	Deficitar ÎNC	21.10.2021/13.30		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Bd.Magheru bl. 1, instituție, Casata / bl.1+1 inst./Casata	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	21.10.2021/13.30
	Str.Serdarului bl. 46A, 46B, 47, 48,51; Str.Clucerului bl. 49, imob.Nr.21C, 17, 27, 23, 23A, 21, 29, 31, 33; Str.Radu Boiangiu bl. 42; Bd.Ion.Mihalache,bl. 52, 41, 45, 44A1, 44A2, 44B, 41,imobil nr.66; Str.Paharnicului imob.Nr.2, 4, 3, 18,8, 15, 10, 19; Str.Anda Călugăreanu imob.Nr.1, 2, 4 /14 bl.+ 21 imob./ 5 – 1 Mai	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Zabloschi bl. 12B, 13B, imob.Nr.6A; Str.Abrud, bl. 12C; Bd.Ion Mihalache bl. 12A, 13A, 14, 11; Str.Turda bl. 39, 37, 34, 35, 36, 38; Str.Gala Galaction imob.Nr.89, 81, 90, 88 /13 bl.+ 5 imob./ 6 – 1 Mai	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Bd.Ion Mihalache bl. 35, 33A, 33B, 35A, 101, imob.Nr.54A, 54B, 54; Bd.Banu Manta imob.Nr.79, 77, 75; Str.Barbu Delavrancea bl. 33D, 33C / 7 bl.+ 6 imob./8 – 1 Mai	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Bd.Ion Mihalache bl. 15A, 15; Str.Ion Neculce imob.Nr.77 / 2 bl.+ 1 imob./9 – 1 Mai	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Grigore Manolescu bl. 16C; Bd.Ion Mihalache bl. 16A, 16 C+D; Str.Maior Câmpeanu bl.16 B+C / 4 bl./10 – 1 Mai	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str.Mareșal Averescu Alexandru bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / 7 bl./ Miciurin	Deficitar ÎNC		21.10.2021/13.30
	Str. George Enescu bl. 6A, 1B/bl.2/ Cosmonautilor	Oprire ACC/ÎNC	Remediere AVARIE rețea primară	21.10.2021/24.00
	Bd.Magheru bl. 1, institutie, Casata / 1 bl.+ 1 institutie +1 imobil/Casata	Oprire ACC/ÎNC		21.10.2021/24.00
	Cal. Dorobanți bl. 11 / 1 bl./ 11 Dorobanți	Oprire ACC/ÎNC		21.10.2021/24.00
	Bd.Iancu de Hunedoara bl.12A, 12B; Cal. Dorobanți bl.13 / 3 bl./ 12 Gostat	Oprire ACC/ÎNC		21.10.2021/24.00
	Str.Mexic bl. 1, I3; Bd.Iancu de Hunedoara bl. 2, 3, I1; Str.Londra bl. 4; Str.Argentina bl. I2; Louis Blanc bl.I 1; Ilie Pintilie –institutie / 8 bl+ 1 instituție/ 1 Ilie Pintilie	Oprire ACC/ÎNC		21.10.2021/24.00
	Cal. Dorobanți bl. 53-57, 59, 61-63 /3 bl./ 61-63 Dorobanți	Oprire ACC/ÎNC		21.10.2021/24.00
	Cal. Dorobanți bl. 9F, 9E, 9, 9C, 9D, 9B, 9A, 10A, 10B, 10C, 10D; Str.Braziliei imob.Nr.44 /11 bl.+ 1 imob./ 2 Dorobanți	Oprire ACC/ÎNC		21.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Șos.Ștefan cel Mare bl.Perla / 1 bl./Perla	Oprire ACC/ÎNC	Remediere AVARIE rețea primară	21.10.2021/24.00
	Str. Hrisovului – Vila 5	Oprire ACC/ÎNC		22.10.2021/24.00
	Str. Hrisovului – Vila 7B	Oprire ACC/ÎNC		22.10.2021/24.00
	Str. Hrisovului – Vila 9	Oprire ACC/ÎNC		22.10.2021/24.00
	Str. Hrisovului – Vila 8	Oprire ACC/ÎNC		22.10.2021/24.00
	Str. Hrisovului – bl.H4	Oprire ACC/ÎNC		22.10.2021/24.00
2	Str.Grigore Ionescu bl.T8A, T7A, T7B, T7C, T6B; Str.Oțeșani bl.T2, T1, T8B; Str.Brebu bl.T9B, T9A, T10, T11, T5; Str.Antonescu Petre bl.T3A, T3B, T3C; Str.Cristea Mateescu bl.T4A, T6A; Str.Cheile Zănoagei bl.T4B/19 bl. / 1 Cheile Zănoagei	Oprire ACC/ÎNC	Remediere Avarie rețea primară DN 600, remediere conductă circuit apă caldă de consum DN 100, zona afectată Obor – Colentina- Teiul Doamnei-Cheile Zanoagei –Lacul Tei	20.10.2021/24.00
	Str.Sf.Nicolae Tei bl.T25; Str.Alexandru cel Bun bl.T21A, T19A, T16 sc.2; T18, T17A, T21B, T17B, T19B sc.1; T20, T22 sc.1; Str.Oțeșani bl.T23A, T24A, T24, T23B; Str.Grigore Ionescu bl.T26, T14, T13, T28, T27 sc.1; Str.Cheile Zănoagei bl.T15A, T15B; Str.Cristea Mateescu bl.T15C,T15A,T15B/23 bl. / 2 Cheile Zănoagei	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Inginerilor Tei bl.T31B, T30C, T30B, T30A; Str.Berechet bl.T31A; Str.Ghica Tei bl.T32, T33; Cămin.Studentesc/7 bl.+10 imobil / 3 Cheile Zănoagei	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Grigore Ionescu bl.T71, T75, T72, T59, T60; Str.Oțeșani bl.T70, T73, T68, T67, T62; Al. Deleni bl.T69, T65, T63; Str.Sf.VasileTei bl.T74, T66, T64; Str.Maica Domnului bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 ;Str.Alexandru cel Bun BL.T61/26 bl. / 4 Cheile Zănoagei	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Mașina de Paine bl.OD32A, OD32B, OD55, OD36, OD59A, R31; Str.Baniței bl.OD59B+C sc.1; Șos.Colentina bl.R27, OD40, 34, 33A, 33B, 33C, OD56; Str.Ion Alexe imob.Nr.1, 2, 3, 4, 7; Șos Ștefan cel Mare bl.34Bis/15 bl.+5 imobile / 2 Colentina	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Mașina de Pâine bl.OD35, 30R, OD39, 28R, 29R, OD37, Grădinița Nr.135, Școala Nr.27; Șos. Colentina bl.24R, 26R, 25R, OD41, OD57/11 bl.+2 instituții /3 Colentina	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune	
2	Șos.Colentina bl.R49, OD42, R15, OD43, R48; Str.Teiul Doamnei bl.10; Str.Ion Berindei bl.S22, OD19, OD47; Str.Mașina de Pâine bl.OD23; Str.Oteșani bl.OD53A, OD52-54/12 bl./ 4 Colentina	Oprire ACC/ÎNC	Remediere Avarie rețea primară DN 600, remediere conductă circuit apă caldă de consum DN 100, zona afectată Obor – Colentina- Teiul Doamnei-Cheile Zanoagei –Lacul Tei	20.10.2021/24.00	
	Str.Ion Berindei bl.60, 3; OD18; OD21B, OD21A sc.C/113, OD17,OD 16 OD21C, 20; Șos.Colentina bl.59, OD 44, OD18, R12, OD46, R14, R11, R13, OD 45, 59, 83; Al. Arhitect bl.OD51/18 bl. /5 Colentina	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00	
	Str.Barbat Voievod bl.OD7A; Șos.Colentina bl.3, 58, 6, 5S; OD7B; Str.Elena bl.OD7C/7bl. / 7 Colentina	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00	
	Șos.Colentina bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 4IRTA, 7IRTA; Str.Mașina de Pâine bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA; Str.Teiul Doamnei bl.8 IRTA/11 bl. / 7 IRTA	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00	
	Str.Grigore Moisil bl.9, 10, 8, 6A, 6; Str.Tuzla bl.11, 11A; Str.Lacul Tei.bl.5A2, 5, 5A1, 4, 6B, imob.Nr.141; /12 bl.+1 imobil / 5 Lacul Tei	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00	
	Str.Vidin bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56; Str.Intr.Glucozei bl. 56Bis; Str.Gheorghe Titeica bl.54Bis, 52Bis; Str.Zambilelor bl.62; STB/13 bl/ Ramuri Tei	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00	
	Str.Teiul Doamnei bl.M14,15, 16, 24, 23, 22, 21, 20, 19; Bd.Lacul Tei bl.17-18; Str.Laptari Tei bl.26,25, Șc. Generală Nr.30; Bd.D-na Ghica bl.1, 2, 3, 4/ 16 bl.+1 instituție / 17-18 Petricani	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00	
	Str.Teiul Doamnei bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2; Str.Petre Antonescu bl.11, 12, 23, 24, 26; Intr.Rondul Bisericii bl.25; Str.Brașoveni bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3; Str.Nada Florilor bl.14, 13, 5 ; Str.Lăptari Tei bl. 6/27 bl. / 1 Teiul Doamnei	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00	
	Str.Sf.Nicolae Tei bl.43,44; Str.Alexandru Cel Bun bl.34, 35, 42; Str.Teiul Doamnei bl.33,32,31,39,38,37,36,27; Str.Cristea Mateescu bl.35; Str.Petre Antonescu bl.28 ; Str.Sânzieni bl.30; Bd.Ghica Tei bl.41,40 /18 bl./ 2 Teiul Doamnei	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00	
	Bd.Lacul Tei Nr.124-Cămine ,instituție/2 camine+ 1 institutie / ICB	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00	
	Bd.Ferdinand bl.E1-E4, G1-G3, imob.nr.125; Șos.Pantelimon bl.P2, 5D, 5C, 5A, 5B, P1/9 bl. + 1 imobil/ Mecanica Fina	Deficitar ACC/INC		Funcționare deficitară a incalzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/24.00
	Str.Câmpul Moșilor bl.1; Șos.Colentina bl. 2, 3A1, 3A2, 4A, 4, 5; Str.Ziduri Moși bl.6/8 bl. / Ziduri Mosi	Deficitar ÎNC			20.10.2021/24.00
	Str.Județului bl.18, 19, 20, 17, 20 NOU; Str.Lacul Tei bl.19NOU /6 bl./ Județului	Deficitar ÎNC			20.10.2021/24.00
Str. Vidin bl. L5, 51, 50; Str.Aromei bl. L4; L3; Str. Zambilelor bl. L2; C2,,16 63, 61; imobil Opanez L1, 70 72, C1, 71, 73, 75, 77, 74, 79BIS/20 bl.1 imobil / Opanez	Deficitar ACC/ÎNC	20.10.2021/24.00			

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
2	Cal. Moșilor bl.36, 38, 42, 46, 48, 58, 32, 30A, 31A , 31C; Str.Ion Maiorescu bl.44 ;50 ;40, imob.Nr.37, 7; Str.Cenușăresei bl.50, 52; Str.Vaselor bl.34, imob.Nr.3A; Str.Traian bl.30 B, imob.Nr.254; Str.Mihai Eminescu bl.31B ,32/18 bl.+4 imobile/ 1 Moșilor	Deficitar ÎNC	Funcționare deficitară a incalzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/24.00
	Șos.Ștefan cel Mare bl.15 ,1, 2, 3, 4, 17, instituție/6 bl.+1 institutie / Aleea Circului	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Șos.Colentina bl.10 sc.A, B, 9A,9B, 9C; Bd.D-na Ghica bl.62; Str.Trei Scaune imob. Nr. 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 4; Str.Oradea imob. Nr. 54, 5, 52, 56, 66, 16; Str.Odorhei imob. Nr. 62, 60, 64, 12, 16; Str.Deva imob. Nr. 5, 7, 3/5 bl.+22 imobile /6 Colentina	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Sos Stefan cel Mare bl18,18A,18b,19,22,23,20,15A,14,Imob.nrbv 20,Str Aurel Vlaicu bl 19A,20,Imob nr 166,Str Greceanu Paul, bl 24A,21A,21,Str Polona bl 17A+B,15/16 bl.+3 imobile/ 2 Ștefan Cel Mare	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Șos.Ștefan cel Mare bl.38B, 39, 41; 33A, 35A, 36B, 35B, 36A, 41BC, 37 , 38 , 33B , 35B2; Str.Viitorului bl.42A, 42B; Str.Viesparilor bl. 33C, 34; Str.Badea Cartan bl.37A , 40, 40Bis, imob.Nr.62, 67/20 bl.+2 imobile / 4 Ștefan cel Mare	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Șos.Ștefan cel Mare bl. 30A, 30B, 27A, 27, 26A, 26, 24A, 24B, 26; Str.N.Pamfil bl. 29, 32; imobil 38; Str.Tunari bl. 24C, 24D; Str.Ghiocei bl. 30C; Str.Vasile Lascăr bl. 31A, 31B; Str.Galați imob.nr.203/15 bl.+2 imobil/ 3 Ștefan Cel Mare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Cal. Moșilor bl.55 Bis, 59A; Șos.Ștefan cel Mare bl.59B, 59B1, 77, 47; Str.Luncșoara bl.75, 63, 73; Str.Deda bl.79; Str.Rovine(fost Ion Mosi), bl.65, 67, Biserica – Ion Moși; Str.Făinari bl.69, 71 /14 bl.+1 instituție/ 5 Moșilor	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Șos.Colentina bl.Almo 1, Almo 2, Almo 3, Almo 4, Almo 5 /5 bl./ ALMO	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Cal. Moșilor bl. 2, 4Bis, 6, 8, 10, 12, 14 ; Bd.Carol I bl. 2Bis/8 bl. / 7 Moșilor	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Grigore Moisil bl. 13B, 7B, 7; Str.Lacul Tei bl. 14, 15A, 18, 16, 17, 13A, imob. nr.89-91, 77 ;Str.Opanez bl.15B/10 bl.+2 imobile / 13 Lacul Tei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
Cal. Moșilor bl.62, 58Bis, 54, 48Bis, 56, 60A; Șos.Mihai Bravu bl. 60C, 60B /8 bl/ 2 Moșilor	Deficitar ÎNC	20.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
2	Șos. Mihai Bravu bl. P7 /1bl/ P7 Foisor	Deficitar ÎNC	Funcționare deficitară a incalzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/24.00
	Șos. Mihai Bravu bl. P8/1 bl / P8 Foisor	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Șos Mihai Bravu bl. P7, P8, P7A; Str.Oborul Nou bl. P10/4 bl. / P10 Foisor	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Șos.Mihai Bravu bl.P21-21A, P22, P22A, P23-24/4 bl. / Ion Maiorescu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Cal. Moșilor bl.25A ,23, 20, 20Bis, 22A, 22C, 18,16 ,21, 21A ,19,17 ;imob.Nr.215A; Bd.Dacia bl.25B; Str.Traian bl.22B, 24; Str.Energiei imob.Nr.7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22/15 bl.+10 imobile / 3 Moșilor	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
3	Str. Arenei bl. B2, B3/ 2 bl. / 4 Th. Sperantia	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE canal distanta inc bl. B2	21.10.2021/18.00
	Str. Istriei bl. 3A, 3E, 3D, 19D, 3E1, 19C, 3E2; Str. Sold. Iosif Ion bl. 3B; Al. Râmnicu Sărat bl. 3C, 19, 19A, 20I, 20F, 19B, imob. Parohie; Str. Segovia bl. C8, C7, Institutie-16 bl + 1 inst. /13Dr.Tomis	Oprire ACC/ÎNC	Lucrări Modernizare Compania Municipală Energetica	20.10.2021/20.00
	Str. Râmnicu Vâlcea bl. 31, 30, 32, 33, 34A, 34; Al. Răcari bl. 33B, 33A, 30B, 30A, 15C, 36, 37; Str. Adrian Cârstea bl. 35, 30, 30B; Str. Lugojana bl. 15D/ 17bl/15Răcari	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/20.00
	Str. Istriei bl. 21E, 21C, 21D; Str. T.G. Bogdan bl. 21G, 21, 21F, 20B, 20B1, 20A, 20G, 22C; Str. Râmnicu Sărat bl. 21B, 21A, 16, 20, 20J; Str. Râmnicu Vâlcea bl. 20C, 23, 22A, 20D, 22B, 16, 17; Str. Danubiu bl. 20E, 17, 20H/ 26bl/ 12Tomis	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/20.00
	Al. Textiliștilor bl. MY1, MY11, MY2, MY12; Str. Lucrețiu Pătrășcanu bl. MY4, MY3; Bd. 1 Decembrie 1918 bl. MY9, MY10; Bd. Basarabia bl. MY5, MY8, MY7, MY6/12 bl./MY	Oprire ACC/ÎNC	Remediere AVARIE rețea primară / tur – retur, Racord PT.	22.10.2021/22.00
4	Str.Pridvorului bl.1A,4,6,5; Calea Văcărești bl.1B sc.A,B; 1C, 1D, 1E, 2A, 2C, 2B, 3A, 3C, 3B, 3E/15 bl / 1 Văcărești	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ai incalzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Aleea Terasei bl.E1, E3, PE3, R2, D1, PE1, PE2, A2, A1; Str.Emil Racoviță bl. I9,R9; Str. Străduinței bl. D2, A3, A4, R5, D3, E2/17 bl / 1 Zona I	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str.Aleea Nisei bl.I 15;Str. Aleea Terasei bl.R12B,R12A;Str. Bd.Alexandru Obregia bl.I2C,M1,R13B,M5,M6,M7,M8,I 4, M2, R13A,I 1,R14,I 2 B, I2 A; Str.Emil Racoviță bl.U1,R18,R1/institutii /20 bl.+ 2 Institutii / 1 Bis Zona I	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ai încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.R6,R1,R2,R4,R5,R14; Str.Covasna bl. E2, A2, A3, F3, F5, F2, A4, A5, E4, E1, F1, E3, F4 /19 bl. / 1 Zona II	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.C-tin Rădulescu Motru bl.27A,21,34; Str.Cuza Voda bl.27B,28; Str.Mocancuței imob.nr.1,3; Str.Poenari bl.13,12; Bd.Tineretului bl. A3, Z4, A4, Z5, A5, Z6, A6, Z7,Z2,A2,Z3; Str.Tohani bl.29,30,33,31; Str.Trestiana bl. 16,32,14,15,8A,8B,9,10,11 / institutie/31 bl. + 1 Imobil + 1 Institutie / 1 Tineretului	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Șos.Olteneiței bl. 6, 5, 4/ 3 bl. / 1 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Șerban Vodă bl.1,2,2B,3,2A; Str.Simion Șerban imob.nr.42/ 5 bl. +1 Imobil / 1 Șerban Vodă	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Cornetului bl.20; Padeșu 1,2; Str bl.1sc.1,2,3; Str.Ștefan Dumitrescu bl.2 sc.1+2,3; Str.Șura Mare bl.1A,1B / 6 bl. / 1 Stoian Militaru	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Cricovul Sărat bl.10,9,8; Str.Mirea Mioara Luiza bl.6,7; Str.Nițu Vasile bl.1V,1, 3V, 8V, 9V,2,4V,5V,6V; Str.Secuilor bl.4,2,5,3; / institutie/18 bl. + 1 Institutie / 1 Nițu Vasile	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Barbu Nicolae bl.16 ,12 sc.1,2;13,15; Str.Cercetatorilor bl.1,24,19,20 sc.1,2;29; Str.Lunca Bârzesti bl.21,17,14,11Șos.Olteneiței bl.23,22 sc.1,2;25,27,28,30; Str.Ion Florea bl.2,3,1/ 22 bl. / 1 Oltenița Nord	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Parincea bl.14 sc.1,2;5,15,9; Șos.Berceni bl.2,3,1 sc.2,4; Șos.Olteneiței bl.13,23,1 sc.1;8,7C,6; Str.Ciochina bl.25,2,12,11,10; Str.Oțelarilor bl.26; Șos.Berceni bl.16,17 sc.A,B;13 Bis,24; Str.Voila bl.21,22,18,19/ institutie/ 26 bl. / 1 Berceni Oltenița	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Uioara bl.A12,A11,A14,A13 Str.Grădiștea bl.A10,A9; Str.Reșița bl.A4,A6,A2,A7,A3,A8,A5,A1/ 14 bl. / 1 Zona IV	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
Str.Izvorul Crișului bl.D3,D4; Str.Izv.Mureșului bl.A9,D23; Str.Izvorul Rece bl.A10; Str.Izv.Trotusului bl.A17,D8; Str.Reșița bl.A18 Str.Izvorul Mureșului bl.D7,D6; Str.Izv.Trotusului bl.D5; Str.Reșița bl.A19/ 12 bl. / 1 Zona V	Deficitar ÎNC	20.10.2021/22.00		
Str.Albinelor bl.32; Str.C-tin Rădulescu Motru bl.36 sc.1;35 sc.1,2;34,33 sc.1+2,3; Str.Cuza Vodă bl.22-24,46; Str.Pionierilor bl.18,38,39; Str.Piscului bl.47 sc.A,B;42,41,40; Bd.Tineretului bl.19 sc.A,B;37; Str.Trestiana bl.17,23,20; Str.V.V.Stanciu bl.31; Str.Visana bl.45,25,44,26,43,36 sc.2 / 26 bl. /2 Tineretului	Deficitar ÎNC	20.10.2021/22.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str.Costache Stamate bl.8C,8A; Str.Pridvorului bl.14,13,12,11,20,19,18; Calea Văcărești bl.8D,8E,9A,9B,9C,10A,10B,10C,10D,15,16,17/ 21 bl. / 2 Văcărești	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ai încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Str.Mitropolit Dosoftei imob.nr.6; Str.Șerban Vodă bl.13,14,15,imob.nr.168/ 3 bl. + 2 Imobile / 2 Șerban Vodă	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Laloșu bl.6; Str.Padeșu bl.9,10 sc.1,2;14,15,4,5; Str.Ștefan Dumitrescu bl.11 sc.1,2;12,13 sc.1,2;8 sc.1,2,3;3,7 sc.1,2; Str.Stoian Militaru bl.17 14 bl. / 2 Stoian Militaru	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Alunișului bl.11B,11A; Str.Anton Colorian bl.9A; Șos.Olteniței bl.6A sc.3,4,5;7A,11C; Str.Radului bl.8A,10A; Str.Stoian Militaru bl.7B, 6A sc.1,2/ 10 bl. 2 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Șos.Olteniței bl.1,7,G1,G2,2,8,G3,G4,3,9,G5/institutie/11bl.+1institutie / 2 Olteniței	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Borcea bl.14.16.Str Maria Tanase bl.13.B-dul Gh.Sincai bl 11,12.C Vacaresti bl23,24.Str Viorele bl 20A,20B,17,15,22,37. /13 bl / 2 Lanariei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Bd.C-tin Brâncoveanu bl.28,27; Str.Cricovul Sărat bl.13,14,12,11,N27; Str.Nițu Vasile bl.10,11V,25,26; Str.Rezonanței bl.12V,13V,N26 sc.1-6,7,8,14V/ 15 bl. 2 Nițu Vasile	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Oțelarilor bl.31; Șos.Berceni bl.27,28; Șos.Olteniței bl.58,57; Str.Stânjeneilor bl.62,30,29,57Bis; Str.Voila bl.61,60,59,32,33 Str.Garniței bl.50,52,49,56; Str.Oțelarilor bl.55 sc.1,2;51; Șos.Olteniței bl.53 sc.1,2,3, 48 sc.1,2; Str.Stânjeneilor bl.54/institutie/ 14 bl. / 2 Berceni Oltenița	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Cercetătorilor bl.35; Șos.Olteniței bl.31,33; Str.Vegetației bl.32 Str.Cercetătorilor bl.48; Str.Săvinești bl.37,40,38A,38B,39; Str.Stolnici bl.44,43 sc.1,2;46,45/ 4 bl. / 2 Oltenița Nord	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.2A/ 1bl. / 2 A Metalurgiei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
Al.Niculițel bl.D4,P1,E4,E5,E6,P2; Str.Aliorului bl.D5; Str.Emil Racoviță bl.R3,R21,U2,I 11; Str.Straduinței bl.R4,R20,D6/ 14 bl. / 2 Zona I	Deficitar ÎNC	20.10.2021/22.00		
Al.Covasna bl.F6,F7; Aleea Stupilor bl.E8,E9,EF22,A21,A8,F9,F11,E10,E7,F8; Bd.Alexandru Obregia bl.R10,R11; Str.D-tru Petrescu bl.C1A; Str.Someșul Mare bl.E5,F10,A23,A22; Str.Turnu Măgurele bl.R12,C1B/ institutie/20 bl. +1 Institutie / 2 Zona II	Deficitar ÎNC	20.10.2021/22.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Aleea Tebea bl.D13,103,102,101,D10,D11A,D12; Bd.C-tin Brâncoveanu bl.M1/1 ,M2/3,M2/4; Str.Huedin bl.A12; Str.Izv.Crișului bl.A1,D1,A2,A3; Str.Izv.Mureșului bl.A11,D22,D9; Str.Izv.Rece bl.14 A+B; Str.Izv.Trotusului bl.D24,D14,D15 / 22 bl. / 2 Zona V	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ai încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Str.Cărămidarii de Jos bl.76 sc.A,B;48,75; Str.Cuza Vodă bl.69A; Str.Pionierilor bl.51; Str.Piscului bl.78,77 sc.A,B;49 sc.A,B;50 sc.A;81,80,78, Biserica Cărămidarii de Jos ; Bd.Tineretului bl.50 sc.B;52 sc.1,2; Calea Văcărești bl.69B,70B,84,83/ 18 bl. + 1 Imobil / 3 Tineretului	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Cap.Dinu Paraschiv imob.Stănescu; Bd.C-tin Brâncoveanu bl.30,29; Str.Cricovul Dulce bl.N16,N21,N17,18,15,16,17,N19,N18; Str.Dona Diana Alexandra bl.19,32,N18; Str.Rezonanței bl.15+16; Str.Secuilor bl.21,22; Str.Urucu Adrian bl.20 sc.A,B+C;31,N17/institutie/ 20 bl. + 1 Imobil / 3 Nițu Vasile	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Ghiță Adamescu bl.4E; Str.Laloșu bl.3B,2E,3A; Șos. Olteniței bl. 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 2A, 2B; Str.Pometului imob.nr.41/20 bl. + 1 Imobil / 3 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Emil Racoviță bl.R23,R6,U3,I 13, R9; Str.D-tru Petrescu bl.S1,A15,A14; Str.Ornamentului bl.E7; Str.Raul Sadului bl.R22/ 10 bl.+1 Institutie / 3 Zona I	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Aliorului bl.R8; Str.Ornamentului bl.D7,E9 sc.1+2,3; E8; Str.Raul Sadului bl.A12,A11,R7;Str.Raul Târgului bl.D9,D8/ 9 bl./ 3 Bis Zona I	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Covasna bl.E15 sc.1+2,3; F12,F17,E14,E16 sc.1,2; F18,F16,F14,EF23 sc.1+3,2;E11,F13; bd.C-tin Brâncoveanu bl.C4B,V1A,E13,V4,V3,C4A; Str.Dorohoi bl.EF24,F15/ 19 bl.+ 1institutie / 3 Zona II	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Frumușani bl.37; Str.Garniței bl.35Bis,42,36; Șos.Berceni bl.35,28; Str.Stânjeneilor bl.34ș Str.Frumușani bl.41,43; Șos.Berceni bl.39; Str.Tulnici bl.40,44 sc.1,2/ 7 bl. / 3 Berceni Oltenița	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Huedin bl.A13; Str.Izvorul Crișului bl.A8,A15,A14,A16; Str.Reșița bl.D17 Str.Huedin bl.D19,D20,D18; Str.Izv.Crișului bl.D16,A7,D21,A5,A6; Str.Izv.Mureșului bl.10,A4/ 16 bl. / 3 Zona V	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Avalanșei bl.1,2,3; Str.Cuza Vodă bl.1A; Str.Ghe.Șincai bl.4,5,5A,2,3 TR1 sc.C;3 sc.A,B/ 10 bl. /4 Lânăriei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
Str.Baladei bl.55 sc.1,2;56,61,61A,73,60,59; Str.Cărămidarii de Jos bl.74B sc.A,B;74 A; bd.Tineretului bl.53,54,57,58,64 sc.A,B; 65;66 sc.A,B; Calea Văcărești bl.71 sc.A,B,C;72A;72B sc.A,B;62,63,68,67/ 23 bl. / 4 Tineretului	Deficitar ÎNC	20.10.2021/22.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str.Alunișului bl.12 C sc.1,2+3; bd.C-tin Brâncoveanu bl.12B,12A,B1 sc.1,2,3,4; B2; Str.Impăratul Traian bl.B1A,B12/ 7 bl. / 4 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ai încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Str.Cricovul Dulce bl.N21,19V; Str.Donea Diana Alexandra bl.19; Str.Mirea Mioara Luiza bl.N22, N23, N20, 33 sc.1,2+3; 7B, 20V; Str.Nițu Vasile bl.36; Str.Secuilor bl.34, 35, 23, N24, N25, 24/ 16 bl. / 4 Nițu Vasile	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Aleea Nișei bl.R11 sc.1+2,3+4; R15, R16,R17; bd.Alexandru Obregia bl.A18,I 5 sc.1+2,3; Str.Străduinței bl. A19/ 7 bl. / 4 Zona I	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Al.Covasna bl. A6,E25,E18,E27,A12,A9,A19,F19,A8,A7; Al.Dorohoi bl.E21,F21,A20,EF26,A10,E20,A24,A11,F20,E19; Al.Stupilor bl.A13; Bd.C-tin Brâncoveanu bl.VB,V5,V7,V8,V6; Str.D-tru Petrescu bl.C3; Str.Turnu Măgurele bl.C2/ 28 bl.+ 1 Institutie / 4 Zona II	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Frumușani bl.67,63; Str.Ionescu Gheorghe bl.65Bis,66; Str.Măriuca bl.120; Str.Oțelarilor bl.119 sc.1,2;76,118,63 Bis;65,70,68; Str.Samoilă D-tru bl.117 sc.2;69; Str.Tulnici bl.64Str.Govora bl.80,74,79; Str.Ionescu Gheorghe bl.81,75,73; Str.Otelarilor bl.72; Șos.Olteniței bl.83; Str.Tulnici bl.82,71 Str.Govora bl.84,89,78 sc.1,2,3,4;90; Str.Ionescu Gheorghe bl.85; Str.Măriuca bl.122,121; Str.Samoila D-tru bl.124B,88,125,77; Șos.Olteniței bl.86 sc.1,2;87,123 sc.1,2/ 39 bl. / 4 Berceni Oltenița	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Bd.C-tin Brâncoveanu bl.B3,B4,B5;B7; Str.Imparatul Traian bl.B11,B9,B8,B10/ 8 bl. / 5 Brancoveanu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Mărțișor imob.nr.1; Șos.Olteniței bl.4,10,5,11,G6,G7 Turn; Str.Prinosului imob.nr.2/ 6 bl.+ 2 Imobile / 5 Olteniței	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Al.Ciceu bl.5B,E13,E14,R10,E12; Bd.Alexandru Obregia bl.O3; Str.Aliorului bl.E11; Str.Străduinței bl.O4/institutie/ 8 bl. / 5 Zona I	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.R7,II/32,II/34,II/33,R8,R9,R15/ 7 bl. / 5 Metalurgiei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
Bd.Alexandru Obregia bl.10-14,16; Str.Podarului bl.F1,F3; Str.Râul Mara bl.E1,M2; Str.Târnava Mică bl.M3; Str.Vatra Dornei bl.F5,A14,F2,E2,M1,E3,E5,F4,E4/ 16 bl. 5 Zona II	Deficitar ÎNC	20.10.2021/22.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str.Frumușani bl.100,99,115 sc.1,2; Str.Ionescu Gheorghe bl.102 sc.1; Str.Măriuca bl.116,111,110,109; Str.Popescu Nicolae bl.92 sc.1,2,4; Str.Soldanului bl.114; Șos.Berceni bl.108Str.Ionescu Gheorghe bl.103; Str.Samoila D-tru bl.105; Str.Soldanului bl.97,112,113; Șos.Berceni bl.104,106,107Str.Frumușani bl.94,101; Str.Ionescu Ghe. Bl.102 sc.2; Str.Popescu Nicolae bl.92 sc.3; Str.Popescu Victor bl.91; Str.Samoilă D-tru bl.95,93,96/ 27 bl. / 5 Berceni Oltenița	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ai încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Str.Baltita bl.B18 sc.1+3,2; 19 sc.1; B19 sc.2,3; bd.C-tin Brâncoveanu bl.B15 sc.1,2,3+4; B16,B17 sc.1,2,3; B14 sc.1-4,5; str.Păduroiu bl.B24,B23 sc.1,2,3+4; B25,B22A; Str.Pomârla bl.B20 sc.1,2,3,4,5; B 21 sc.1,2,3; B22 Str.Secuilor bl.B17A/ 15 bl. / 6 Brâncoveanu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Aliorului bl.A9,A10,A8,A6,A7; Str.Ciceu bl.A13,I 66; Str.D-tru Petrescu bl.A17; Str.Raul Sadului bl.PE5; Str.Somesul Cald bl.D10,PE4; Str.Targu Magurele bl.S2/ 12 bl. / 6 Zona I	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Bd. C-tin Brancoveanu bl.M6; Str.Raul Mara bl. M5, M4/3 bl. / 6 Zona II	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Călțunași bl.175; Str.Ionescu Gheorghe bl.141,139,140; Str.Iriceanu Ion bl.156 sc.2;152,153,154 sc.1,2;155 sc.2; Str.Oțelariilor bl.170,171, 155 sc.1; Str.Panșelelor bl.142,169,Parohia Sf.Nicolae ; Șos.Olteniței bl.151 sc.2+3 Str.Călțunași bl.147; Str.Ionescu Gheorghe bl.148,144; Șos.Olteniței bl.148Bis; Str.Oțelariilor bl.143,172; Str.Panșelelor bl.145,146,173Str.Călțunași bl.174; Șos.Olteniței bl.149,151 sc.1; Str.Panșelelor bl.150/28 bl. / 6 Berceni Oltenița	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Călinești bl. 81, 15, 14, 12, 13, 11; Șos. Giurgiului bl. 2B, 2A, 1; Str.Grădiștea bl.87,86; Str.Tatulești bl. 20, 18, 84, 83, 82, 85/17 bl. / 6 Vifornița	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Al. Ciceu bl. D11, D12, E10; Bd. Alexandru Obregia bl. 35, 35A, O1; Str.Aliorului bl.D13; Str.D-tru Petrescu bl.A16; Str.Somesul Cald bl.O2/ 9 bl. / 7 Zona I	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Ionescu Gheorghe bl.126,136; Str.Panșelelor bl.165,134,134Bis; Str.Soldanului bl.135,166; Sos.Berceni bl.128,127 Str.Iriceanu Ion bl.132,131; Str.Panșelelor bl.133,164,163; Sos.Berceni bl.129,130; Al.Emil Holut bl 162,161; Str.Ionescu Gheorghe bl.138; Str.Iriceanu Ion bl.157,158,159 sc.1,2;160; Str. Soldanului bl. 167, 168 sc.1,2;137/ 26 bl. / 7 Berceni Oltenița	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Bălțița bl. B33, B37, B26, B28, B34, B35; Str. Husi bl. B36, B35 sc.3, B32; Str.Paduroiu bl. B27 sc.4, B30; Str.Secuilor bl. B27 sc.1,2,3; B29, B31/ 14 bl. 8 Brâncoveanu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str.Secuilor bl. B47, B46; Str.Tache Gheorghe bl. B41, B43, B44/5 bl. 9 Brâncoveanu	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ai încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Str.Huși bl. PA1, PA2; Șos.Olteniței bl. 3, 13, 2, 14, 1, 1, Parohie; Str.Tache Gheorghe bl.17/ 9 bl.+ 1 imobil / 17 Dolhasca	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Secuilor bl. 18, 19, 20/3 bl. / 19 Dolhasca	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Bd.Dimitrie Cantemir bl.B 2 sc.1,2; Str.Radu Vodă bl.B8; Splaiul Unirii bl.B 5 sc.1,2,3; B6 sc.1,2A; B 3 sc.1,2; B4 sc.1,2,3,4; P-ta Unirii bl.B5 sc.4;B6 sc.3,2B/ 8 bl. / B 3 Căuzași	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Cetatea Veche bl.III/5A,III/5B,III/4; Str.Crevedia bl.17,16; bd.C-tin Brâncoveanu bl.8,9,18,19; Str.Huedin bl.1,3,11,III/21A,7,6,2; Str.Izv.Oltului bl.4,21,III/25,22; Str.Lamotesti bl.4,11B,13,15,10,11A,14,62,5,III/21B,12; Str.Semenic bl.20 sc.1+2,3+4/ 32 bl. / Curcani	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Al.Cetatea Veche bl.2Bis,37,40,41,5,3 Bis,38,47,39; Str.Uioara bl.36,35,12Bis,46/ bl. 13 / Dealul Cernei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Democratiei bl.7C,8,11,9; Șos.Berceni bl.3,4,5,6; Str.Tomesti bl.2,14,1,13,12,15; Str.Turnu Magurele bl.10 / 15 bl. / Dumitru Petrescu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Bd.Libertății bl.A1 sc.5+4,3,1+2,2; 114 sc.1,2;113,118,A2,116 sc.1,2;117,115; bd.Regina Maria bl.119 sc.1,2 / 9 bl. / Izvor Coșbuc	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Costila bl.P1,P2,P5; Str.Luica bl.M1; Str.Resita bl.P4; Str.Ucea bl.P3,P4 Str.Costila bl.P9 sc.1,2; P5,P6; Str.Ucea bl.P11,P7,P10,P9,P12,P8 sc.3,1+2 Str.Luica bl.M2,M4,M3,M4Bis,M5,M6, IV/ 1A; Str.Reșița bl.M1; Str.Ucea bl.IV/2; Str.Uioara bl.IV /1B,IV/1C sc.B,IV/1 sc.A,M2/ 29 bl. / Luica	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.OD1,2B,2A,M1,OD2/ 5 bl. / Metalurgiei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Al.Moldovița bl. 3,5,7,1,9,11A,13,15,17/ 9 bl. / Moldovița	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Bd.Gheorghe Șincai bl.30A,30; Str.Maria Tănase bl.29,28/ 4 bl. / Norilor	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
Str.Bibescu Vodă bl.P4;P5,P5A; Bd.Dimitrie Cantemir bl.P2,P1 sc.1,2;P3/ 6 bl. / P 5 A	Deficitar ÎNC	20.10.2021/22.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str.C-tin Manescu bl.6-7,8,Comunitatea Musulmana; Str.Darstelor imob.nr.3; Str.D-tru Botez bl.Plomba12; Str.Nicolae Galea bl.10; Str.Pieptanari bl.5 sc.A,B; Str.Scarlat Otulescu bl.9; Str.Serban Voda bl.B3,11 sc.A;3A,2; Șos.Viilor bl.4AB/institutie/ 11 bl. + 1 Imobil + 1 Institutie / Pieptănari	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ai încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Str.Abator bl.95; Str.Bran bl.92,93,89; Str.Cuza Voda bl.88; Str.Plugarilor bl.94,91; Str.V.V.Stanciu bl.90B; Calea Văcărești bl.87;86,85 B,85A/ 12 bl. / Plugarilor	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.20Bis sc.A+B;A16,18A,A15,II/30,R13,R3,II/38; Str.Vatra Dornei bl.18B+C/ 9bl. / Poșta	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Boccaccio Giovani bl.6,5,8,7; Str.Marinescu Nicolae bl.A1,A2,A3,A4; Str.Melinesești bl.2,3,4,14,13,12,11,1; Str.Minca D-tru bl.23,24,25; Str.Peroni bl.9,10,imob.nr.45; Str.Prasilei bl.21,22; Str.Petcu Avram imob.nr.8/ 23bl. / 2 Imobile / Prașilei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Al.Moldovita bl.M2D 9/4, EM6, C5, EM3, A8, C1, C4, C6, M2D9/3, M2D9/1B, EM5, M2D9/1A; Str.D-tru Petrescu bl.A7; Str.Emil Racovita bl.EM2, A1, M2D9/2, A2, EM1, A3, A4, A5, A6, institutii / 22 bl. + 3 institutii / Săbăoani	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.C-tin Rădulescu Motru bl.1,35 sc.A+C,B; Str.Cuza Voda bl.37A; Bd.Gheorghe Șincai bl.2 sc.1+2,3,4; Str.Mocancuței imob.nr.12; Str.Trestiana bl.3/ 5 bl. +1 Imobil / Șincai	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Anghel Moldoveanu bl.A1; Str.Ilie Oprea bl.L1,L3; Str.Orăștiei bl.2A,L4; Str.Persani bl.L2; Str.Tudor Gociu bl.C4 sc.2; B sc.1,2+3;C sc.1+3,2; 1/ 10bl. Tudor Gociu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Uioara bl.44,51,49,45,52,50,48,4 Bis,53,42,54,43,58; Str.Gornești bl.55,56; Str.Izv.Oltului bl.62Bis,26,25,27,33,28,29; Str.Luica bl.59,60,61,III/6,III/7; Bd.C-tin Brâncoveanu bl.30,34-35; Str.Semenic bl.23,24/31bl. / Uioara	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Călinești bl.C7,C6,C4,C5,C12; Str.Luica bl.2,3,4,5,106,6,7,1; Str.Răzăchiei bl.11; Str.Reșița bl.42A,8,42 sc.B;45,47,44,46,43 ; Str.Slătioara bl.12, C11, C10, C3, 13, C1, C2, 15, C8, 16, 4; Str.Urziceni bl.14, 17, 41, C9 / 37 bl. / Urziceni	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.George Cosbuc bl.P5B,P5B, Expo 54,5D; P-ta Unirii bl.5B,7B,7C,7C Marchand, 7A Marchand,6 ;2 Unirii,A,B,C;5A,5 B sc.II,8A,5C,8B sc.II,8C sc.2;7A sc.1, institutie/17 bl. + 1 Institutie / V.S.Sud	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
Sos. Oltenitei nr. 129 bl.52, 53/ Propriu 1	Deficitar ÎNC	20.10.2021/22.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Sos. Oltenitei nr. 135 bl.55, 56/ Propriu 2	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ai încălzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Șos.Giurgiului bl.C,K,E,B,F; Str.Soimuş bl.L/ institutie/ 6 bl. + 1 Institutie / 2 Giurgiu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Al.Huedin bl.5,4,3,2; Str.Grădiștea bl.48,B5; Str.Moldoveni bl.B15,B21; Str.Resita bl.49, 50 sc.1,2;51; Str.Straja bl.52/ 12 bl. / Huedin	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Bd.Libertății bl.A1, 114, 113, 118, A2, 116, 117, 115; Bd.Regina Maria bl. 119/ 9 bl. / Izvor Coșbuc	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Drumul Găzarului bl. 18, 22, 21, 50; Șos.Giurgiului bl. 4B, 4A; Str.Râul Șoimului bl. 25, 46, 26, 47, 27, 28, 49; Str.Spiniș bl. 43, 19, 104, 48, 45, 24; Str.Tătulești bl. 44, 103, 105, 98, 100A, 100B; Str. Grădiștea 101/26 bl./ Spiniș	Oprire ACC/ÎNC	Remediere AVARIE rețea primară pe RT 2 Dn 600 CS24/4	20.10.2021/24.00
	Str.Alunișului bl. 1; Str.Ghimpați bl. 1T, 3, 8T, 2T, 2L, 3T; Șos.Giurgiului bl.G, N, O, 9T, 9, 4L; Intr.Târgu Frumos bl. 4T, 7, 5, 6/ 17bl./ Livada Noua	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Șos.Giurgiului bl. C, K, E, B, F; Str.Șoimuş bl. L Str.Frunzisului Nr. 4; Str. Tufișului Nr.13 / 6bl. + 2 institutii / 2 Giurgiu	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Almașul Mare bl. B16, B2, B9; Str.Almașul Mic bl. B17, B18, B12, B6, B10, B11, B8, B7; Str.Moldoveni bl. B20, B19; Str.Grădiștea bl. B3, B14, B1, B4, B13; Str. Almașul Mic Nr. 2 – institutie /18+1institutie/ Almașul Mare	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Șos. Giurgiului bl. 11, 5; Str. Petre Țuțea Nr. 3 / 2 bl. +1 institutie / 11 Giurgiu	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Șos.Giurgiului bl. 12, 13/2 bl. / 12 Giurgiu	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al.Huedin bl. 5, 4, 3, 2; Str.Grădiștea bl. 48, B5; Str.Moldoveni bl. B15, B21; Str.Reșița bl. 49, 50, 51, Biserica Sf. Daniel; Str.Straja bl. 52; Str. Huedin bl. A26, M1/2, 34; Str.Uioara bl. 33/ 12 bl./Huedin	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Almașul Mare bl. 51, 57, 58, 56; Str.Argeșelului bl. 33, 34, 35, 37,39, 67; Str.Drumul Găzarului bl. 29; Str. Moldoveni bl. 61, 60, 59, 55; Str.Reșița bl. 36, 38; Str.Spiniș bl. 53, 52, 54; Str.Straja bl. 40, 65, 66, 30, 31,32 /26 bl./2 Vifornița	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Dolina bl. 134, 64, 68, 70, 137; Str.Argeșelul bl. A4, A7; Str. Drumul Găzarului bl. A2, A3; 133, 136, 138, A1; Str.Izvorul Rece bl. A8; Str.Reșița bl. A5; Str.Straja bl. 62, 62Bis, 63; Al.Reșița bl.A6; Al.Straja 69/20 bl./4 Vifornița	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str. Spiniș Nr. 228 - instituție	Oprire ACC/ÎNC	Remediere AVARIE rețea primară pe RT 2 Dn 600 CS24/4	20.10.2021/24.00
	Str.Raul Soimului Nr.8 - instituție	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Almașul Mic Nr.2 - instituție	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Tușișului Nr.13 - instituție	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Almasul Mic Nr. 4 - instituție	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Aieea Slatioara Nr. 8- instituție	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Drumul Gazarului / - instituție	Oprire ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
5	Str. Toporași bl. 1/ 1 bl. / Modul Toporași	Oprire ACC/ÎNC	Lucrări înlocuire conductă rețea primară	25.10.2021/24.00
	Str. Dobrun bl. M57, M58; Str. Glicinelor bl. M51, M52, M53, M55; Str. Buzoieni bl. M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74; Str. Topolnița bl. M44, M45, M54; Str. Mărgeanului bl. M49, M50/ 19 bl./ 8 Mărgeanului	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE rețea secundara pe circuitul de incalzire	20.10.2021/22.00
	Str. Petre Ispirescu bl. 49; Cal. Rahovei bl. 57, 57A, 59, 67; Str.Sg. Ghe. Iorga bl. 53, 53A, 55, 55A, 59A, 59B; Al. Bărbătești bl. 58; Str. Sg. Ghe. Donici bl. 65, 71/ 14 bl./ 1 Rahova	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Str. Bărcă bl. M184, M189, M190, M194; Cal. Rahovei bl. 31, 37, 43 -43A, 43B, Vila Lungu Smaranda; Str. Focșani bl. M178, M183, M193, M195, M196; Str. Iancu Jianu bl. M176, M177, M192; Str. Petre Ispirescu bl. 40, 41, 42A, 42B, 47/ 21 bl.+1 imob/ 2 Rahova	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Cal. Rahovei bl. 44, 44A, 52, 66; Str. Dumitrescu Vasile bl.66C; Str. Dunăvăț bl.63, 66D, 45A, 45B, 45C; Str. Frecăței bl.35; Str. Malcoci bl. 36, 45, 46; Str. Pictor Dan Mihail bl.62, 67; Str. Pictor Lecca bl. 66E; Str. Sălaj bl.34, 62A, 62B; Str. Telița bl.66A, 66B, 67A, 70, Policlinica Malcoci / 24 bl.+1 institutie / 6 Rahova	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Cartojani 53A, 55A; Str. Dunăvăț bl. 49C, 49D, 49E, 51A; Str. Pecineaga bl. 46, 47A; Al. Sălaj bl. 47, 48, 49, 50, 55, 53/ 14 bl./14 bl./ 2 Sălaj	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Str. Petre Păun bl. 69D, 69C; Str. Sg. Turturică bl.70A, 70B; Str. Șos. Sălaj bl. 68, 69A 69B/ 7 bl./ 3 Sălaj	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Lt. Col. Marinescu Constantin bl. V64, V65, V66, V68, V69, V70, V71; Str. Drumul Sării bl. V62, V63; Str. Mihail Sebastian bl. V73, V74; Str. Baltagulului bl. V75, V76A, V76, V67,V73A / 16 bl./ 2 Drumul Sării	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Șos. Alexandriei bl. L1, L2, L3,L4, L5, L6, PC1, PC2, PC7, PC6/10 bl./ 1 Alexandria	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Șos. Alexandriei bl.L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5, OD1, PC9, PC10, PC11, PC12; Str. Antiaeriană bl. A1, A1Prim; Str.Lerești bl.D1, D2, D3, A2, 37, 38/ 27 bl./ 2 Alexandria	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Dobrun bl. M65, M67; Str.Mărgeanului bl.M68, M69, M70, M71; Șos. Alexandriei bl.L8, L9, L10, L11, PC8/11 bl./8 Alexandria	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Dumbrava Nouă bl.M17, M28, M80, M81, M82; Str.Caporal Mișcă Petre bl.M18, M19, M20, M22; Str. Modoran Ene bl. M91, M92, M94; Str.Caporal Ivan Anghelache bl. M21, M25, M26, M27; Str.Mărgeanului bl.M23, M23A, M24 / 19 bl./ 6 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Bârcă bl.M6, M7, M8, M10, M86, M87; Str. Caporal Mișcă Petre bl.M9, M13, M14, M15, M16; Str.Modoran Ene bl.M88, M89, M90; Str.Dumbrava Nouă bl.M5, M16A, M83,M84, M85; Str.Margeanului bl.M11, M11A, M12/23 bl./ 5 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Buzoieni bl. M38, M39, M40, M41, M76, M77; Str. Cap. Anghelache Ivan bl.M29, M30, M31, M32, M33, M34; Str. Dumbrava Nouă bl. M78, M79; Str. Mărgeanului bl. M35, M36, M37; Str. Soldat Modoran Ene bl. M93A, M93B/ 19 bl./ 7 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
Str. Bârcă bl.M103, M105, M106, M107, M107A, M108, M160, M161, M179A, M186, M104; Str. Bârnova bl. M110, M 111A, M111B, M111C, M113B, M113C, M163, M164, M187; Str. Dumbrava Nouă bl. M109, M109A, M165; Str.Focșani bl.M181, M182, M188; Str.Iancu Jianu bl.M180; Str.Mărgeanului bl. M100, M101, M102; Str. Sold. Modoran Ene bl. M162, M169, M174, M179, M185, M191/ 36 bl./ 9 Mărgeanului	Deficitar ÎNC	20.10.2021/22.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Bârnova bl. M115, M116, M117, M118, M119, M120, M120A; Str.Crăișorului bl. M134B, M135A, M135B, M135C; Str.Dumbrava Nouă bl. M121, M122A, M133, M134A; Str.Sold. Ilie Mihail bl. M122B, M123A, M123B, M123C, M127, M128, M129, M130, M131, M132, M132A; Str. Mărgeanului bl. M112, M113, M114, M124, M125, M126/ 32 bl./10 Mărgeanului	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Str. Petre Ispirescu bl. M137, M138, M140, M198, M198A, M199, M217, M210, M211, M212, M214, M215, M216, M213; Str. Cobadin bl. M200, M201, M202, M209; Str. Dumbrava Nouă bl. M141, M142, M197, M206, M207, M208A, M208; Str.Crăișorului bl. M136, M143A, M143B; Str. Iancu Jianu bl. M204, M205, M203/ 31 bl./ 11 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. I. Urdăreanu bl. P22, P23, P28, P29, P40, P41, P42, P45; Str. Ioniță Cegan bl. P17, P24A, P25A, P26, P27; Cal. 13 Septembrie bl. P34, P35, P36, P43, P44; Șos. Panduri bl. P18, P19, P20, P21, P30, P31, P32, P33, institutie; Str. Ioviță bl. P24, P25 / 28 bl.+1 institutie/ 1 Panduri	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Șos. Panduri bl. P7, P8, P9, P10, P2, P2A, P3, P3A, P1, P1B, P1A; Str. Ioviță bl. P13, P13A, P14, P12, P11; Str. Progresului bl. P52; Str. Frunte Lată bl. P14A, P5, P16, P15, P6, P4; Str. Buturugeni bl. P1C, P1D; Str. Gârbea Ion bl. P2C, P2B/ 27 bl./ 2 Panduri	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Cal. Ferentari bl. 125, 123, 124, 124A, 126; Șos. Sălaj bl. 58A, 126A, 128B; Str. Tulcea bl. 126B/ 9 bl./ 4 Sălaj	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Spătaru Preda bl. 97A, 129, 129A; Cal. Ferentari bl. 126B, 95, 96, 97, 129B/ 8 bl./ 6 Sălaj	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Maria Cuntan bl. S40, S42, S43, S44; Str. Aurel Ciurea bl. S41; Str. Samuil Vulcan bl. S45/ 6 bl./ 3 Sebastian	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Ileana Cosânzeana bl. S31, S35, S36; Str. Făt Frumos bl. S29; Str. Mihail Sebastian bl. S30, S32, S33, S34/ 8 bl./ 6 Sebastian	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Novaci bl. S9, S9A, S15, S23; Str. Mihail Sebastian bl. S6, S7, S8, S10, S10A, S11, S12, S13, S14, S20, S21; Str. Dumbrava Nouă bl. S16, S17, S18, S19, S22/ 20 bl./ 7 Sebastian	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Cobadin bl. P14, P19A, P19; Str. Făt Frumos bl. P6, P12, P11A, P13, P15, P16; Str. Ileana Cosânzeana bl. P1, P2, P7, P8, P9, P10, P11; Str. Petre Ispirescu bl. P1A, P6/ 18bl./ 1 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Str. Novaci bl. P78A, P60, P57, P61, P65; Str. Dorneasca bl. P78, P58, P62, P59, P63; Str. Lacul Plopului bl. P75/ 11 bl./ 4 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Mihail Sebastian bl. S4, S5; Str. Sg. Major Nedeleanu bl. P76; Str. Conțești bl. P83; Str. Dorneasca bl. P79, P80; Str. Dorneasca 7A institutie/ 7 bl.+1 institutie/ 5 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Cal. 13 Septembrie bl. 48, 48A, 50, 52-54, 56, 58, 60, 60-62; Str. M. Cioranu bl. 66, 68, 70/ 12 bl./ 1/13 Septembrie	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Sirenelor bl. 117; Str. Sabelor bl.113, 115, 119, 121; Cal. 13 Septembrie bl. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129; Str. Tudor Vladimirescu bl. 131,133,135/ 22 bl./ 2/13 Septembrie	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Uranus bl. U8, bl. 53; Str.Ion Creangă bl. 87, 89, 91, institutii; Cal. 13 Septembrie bl. 55-57, 59-61, 63, 65-67, 69 71, 73-75, 77ABC,79 ,81, 83, 85/ 17 bl.+2 institutii/ 3/13 Septembrie	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Drumul Sării bl. A40, A41, A42, A48, A49; Al. Craiovița bl. A30, A50, A51; Al. Platanului bl. A29, A31, A32, A43, A44, A45, A46, A47; Str. Lt. Col. C. Marinescu bl. A36, A37, A38, A39; Str. Sebastian bl. A28, A33, A34, A35/ 24 bl./ I.Drumul Taberei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Zamfir Olaru bl. 81C, 79; Str.Alex Locușteanu bl.77A, 77B, 77C, 77D, 80; Cal. Ferentari bl. 75, 75A, 83, 83A; Str. Vedea bl.82; Str.Tutunari bl. 76ABC, 76, 90, 90AI, 90AII; Cal. Rahovei bl. 72, 72A, 73, 81A, 81B/ 22 bl./ 2 Ferentari	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Tutunari bl.87A, 87B; Str. Str. Năsăud bl. 84,130, 86D, 86C, Cămin Militar; Cal. Ferentari bl. 94; Str. Vedea bl. 86A, 86B, 87E, 91, 92, 93A, 114; Str. Zamfir Olaru bl. 78, 86E, 87C, 87D/ 18 bl.+1 imobil/ 3 Ferentari	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str.Marinescu imob.Nr.19, 15; Str.Radovici imobil.Nr.10, 12; Str.Turnescu imobil.Nr.9, 15, 13/ 7 imobile/ Marinescu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Baltagulul - institutie; Str. Nabucului Nr.18 institutie /2 institutii / Năbucului	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Șos.Panduri bl. A, AC, C, D, institutie / 4 bl.+2 institutii / MFA Panduri	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
Str. Doina bl. 12, 17, 18; Str. Sg. Constantin Mușat bl. 14, 16; Str. Sg. Maj. Florea Blejan bl. 13, 15; Str. Spătaru Preda bl. 11, 19 / 9 bl./ Doina	Deficitar ÎNC	20.10.2021/22.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Șos. Alexandriei bl. C11,4, 5bis, 21, 21bis, 22, 26, 27, 30, imobil nr 7B; Str. Garoafei bl. 5, 6, 7, 8, 9, institutie; Str.Ghimeș bl. 23, 24, 25,28, 29; Al. Posada bl. 31, 32, 33, 35, 36, 34, institutie; Str. Teiuș bl. 10, institutie / 26 bl./ Teiuș	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	20.10.2021/22.00
	Str. Mihail Sebastian Nr.136 bl. V85, V86, V 87, V88, V89, V90, V91/ 7 bl./ 5 Lira	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Pecineaga bl. 17C, 23, 24; Str. Cap. Ilina bl. 3B, 3C, 14, 21, 21A; Str. Cap. Preda bl. 3E, 19; Str. Soldat Croitoru bl. 2, 3, 4, 8, 9, 9A; Str. Lt. Cămpeanu bl. 18, 18A, 18B, 15, 15A; Str. Soldat Ion Cindea bl. 22, 21B; Str. Slt. Popa bl. 17, 17A, 17B, 20, 23A REZILIAT 21 – Sc. 1, 2; Str. Amurgului institutie / 28 bl.+1 institutie/ Soldat Croitoru	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Șos. Alexandriei bl. 1, 12, imobil; Al. Costinești bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Str. Pucheni bl. 2, 3/ 13 bl.+1 imob./ Garoafei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Bd. Unirii bl.1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3, 4A, 4B; Str.Sfinții Apostoli bl. 3B; Str.Poenaru Bordea bl.8-10; Str.Piata Națiunile Unite bl.B1, B2, C/15 bl./ V.S. Nord	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Cal. 13 Septembrie bl. T1B, T1C, T2B, T2C, T3, T3A; Bd. Tudor Vladimirescu bl. T4, T5, T6/ 9 bl./ Tudor Vladimirescu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Șos. Progresului bl. 5, 5A/ 2 bl./ 6 Chirigiu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Năsăud bl. 32, 31/ 2 bl. /4 Chirigiu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/22.00
	Șos. Alexandriei bl. 21, 22, 26, 27, 30; Str.Ghimeș bl. 23, 24, 25,28, 29; Al. Posada bl. 31, 32, 33, 35, 36, 34, institutii / 16 bl.+2 institutii / Teiuș	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE rețea secundară pe circuitul de încălzire	20.10.2021/22.00
	Șos. Giurgiului bl. 5, 6, 7; Str.Toporași bl. 15; Str. Podul Giurgiului bl. 17, 18/ 6 bl./ 6 Farado	Oprit ACC/ÎNC	Remediere AVARIE conductă circuit primar DN 600/ Str. Reșița	20.10.2021/22.00
	Str. Vigoniei bl. 10, 10Turn, 14Turn; Str. Podul Giurgiului bl.9, 14/ 5 bl./ 9 Farado	Oprit ACC/ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Măgurei bl. D1; Șos. Giurgiului bl. A, H1, H2; Str. Ștefan Vodă imobil Decu Aurel; Str. Verigei bl. 1, 2, Z 3, Z5/ 8 bl.+ 1 imob./ 1 Giurgiu	Oprit ACC/ÎNC		20.10.2021/22.00
	Str. Vigoniei bl. 1, 8, 15; Al. Podul Giurgiului bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13; Str. Giurgiului bl. 16/ 15 bl./ Giurgiu – Farado	Oprit ACC/ÎNC	20.10.2021/22.00	
Cal. 13 Septembrie bl. 48, 48A, 50, 52-54, 56, 58, 60, 60-62; Str. M. Cioranu bl. 66, 68, 70/ 12 bl./ 1/13 Septembrie	Oprit ACC/ÎNC	Remediere AVARIE conducta circuit primar	21.10.2021/16.00	

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Sirenelor bl. 117; Str. Sabelnelor bl.113, 115, 119, 121; Cal. 13 Septembrie bl. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129; Str. Tudor Vladimirescu bl. 131,133,135/ 22 bl./ 2/13 Septembrie	Oprit ACC/INC	Remediere AVARIE conducta circuit primar	21.10.2021/16.00
	Str.Uranus bl. U8, bl. 53; Str.Ion Creangă bl. 87, 89, 91, Cal. 13 Septembrie bl. 55-57, 59-61, 63, 65-67, 69 71, 73-75, 77ABC,79 ,81, 83, 85/ 17 bl.+ / 3/13 Septembrie	Oprit ACC/INC		21.10.2021/16.00
	Str. Izvor Nr. 13-15 - instituție	Oprit ACC/INC		21.10.2021/16.00
	Str. Ion Creanga Nr. 6-8 - instituție	Oprit ACC/INC		21.10.2021/16.00
	Str. Ion Creangă Nr. 8 - instituție	Oprit ACC/INC		21.10.2021/16.00
	Al. Botorani bl. V44, V50, V57, V49, V51; Cal. 13 Septembrie bl. V53, V54, V47, V46, V45; Str. Drumul Sării bl. V58, V60, V55; Str.Năbucului bl. V59/ 14 bl./ 1 Drumul Sării	Oprit ACC/INC	Remediere AVARIE conductă circuit primar	21.10.2021/ 24.00
	Al. Botorani bl. V28, V35, V36, V37, V42, V43, V80, V82, V83, V84; Cal.13.Septembrie.bl.V38, V39, V40; Str. Baltagulului bl. V77, V78, V81; Str. Mihail Sebastian bl. V29, V30, V79/ 19 bl./ 3 Drumul Sării	Oprit ACC/INC		21.10.2021/ 24.00
	Str. Sg. Maj. I. Nedeleanu bl. V22, V23; Cal. 13 Septembrie bl. V1, V3, V4, V5, V6; Str. Șerboța bl. P74, V8, V9, V19, V20, V21; Str. Lacul Plopului bl. V7, P73 / 15 bl./ 4 Drumul Sării	Oprit ACC/INC		21.10.2021/ 24.00
	Str. Novaci bl. P55, P52; Str. Dumbrava Nouă bl. P3, P47; Str. Moțoc bl. P48, P56, P53, P54, P55; Str. Elev Popovici ANicolae bl. P51, P49, P50/ 12 bl./ 2 Petre Ispirescu	Oprit ACC/INC		21.10.2021/ 24.00
	Str. Sg. Maj. V. Topliceanu bl. P42B, P42A; Str. Sg. Maj. Nedeleanu bl. P40; Str. Petre Ispirescu bl. P22B, P22C, P22; Str. Moțoc bl. P21A2, P21A1; Str. Dumbrava Nouă bl.P22A,P21B, P25, P41; Str. Cobadin bl. P21C1, P21C2, P24; Str. Popovici Nicolae bl. P42/ 16 bl./ 3 Petre Ispirescu	Oprit ACC/INC		21.10.2021/ 24.00
Str. Sg. Maj. I. Nedeleanu bl. P33, P34, P35, P39; Str. Vasile Topliceanu bl. P37, P31, P32, P38, P36, P38A/6 Petre Ispirescu/ 10 bl./ 6 Petre Ispirescu	Oprit ACC/INC	21.10.2021/ 24.00		
Str. Lacul Plopului bl. P64; Str. Dorneasca bl. P72; Str. Vasile Topliceanu bl. P66, P67; Str. Petre Ispirescu bl. P71A, P72B/6 bl./ 7 Petre Ispirescu	Oprit ACC/INC	21.10.2021/ 24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Al. Moinești bl. 14, 15, 16, 18; Str.Mohorului bl. 17 /5 bl./ 11 Liniei	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE rețea secundară pe circuitul încălzire, Al.Moinești Nr.5	21.10.2021/18.00
	Str.Vistiernic Stavrinov bl. 55, 56; Str.Babești bl.57, 57A, Cămin Firos; Str. Apusului Cămin Teleconstrucția; Str.Linieii bl.3-4, 15-16; Str. Trenului Nr.4 Unitatea Militara/6 bl.+2 imobile+1 instituție / 10 Liniei	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic	20.10.2021/24.00
	Str.Valea Cascadelor bl.F1, I3, H3/3 bl./ Alcaz	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd.Dezrobirii bl.23, 24, 25, 26, 27, 33; Str.Cetatea De Balta bl.28, 31;Str.Roșia Montana bl.29, 30, 32 /11 bl./ SC4/5	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Ghirlandei bl.64, 78, 79, 80; Str.Partiturii bl.66; Str.Estacadei bl.81, 82, N14; Str.Floarea Roșie bl.65/9 bl./ SC 11	Deficitar NC		20.10.2021/24.00
	Str.Ghirlandei bl.72, 73, 74, 75, 76, 77/6 bl./ SC 14	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd.Uverturii bl. C1, C2, C3, R1, R2A; Str. Apeductului bl. C4A; Str. Veteranilor bl. C4B, C4C, C8; Al. Arheologilor bl. C6, C5, C9, C7; Șos.Virtuții bl. R2, R3, R4, R4A/17 bl.+1 instituție / 1 Virtuții	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd.Uverturii bl. M23; Al. Cetățuia bl.M17, M19, M18, M24, M22, M21, M20; Bd.Iuliu Maniu bl. M16, 13, 13A-a, 13A-b, 14/13 BL./ 2 Uverturii	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Intr.Crainicului bl. Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14; Str.Mohorului bl.139, 137, 138, 143, 145A, 141; Str.Cărăbușului bl.145; Str.Valea Lungă bl. 140, 144, 142, 139A, instituție /19 bl.+1 instituție/ 9 Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Cetatea de Baltă bl. M23, M23A, M24; Str. Dreptății bl. M22, M22A, Str. Dezrobirii bl. M25, 23; Bd. Iuliu Maniu bl. 20, 21, 22/10 bl./ 5 Desișului	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Calea Giulești bl. 6,10,11Turn; Str. Finta bl. 7, Str.Finta nr. 4 Imobil, Str.Finta nr.5 Imobil; Str.Tabla Butii nr.50 Imobil, Str.Tabla Butii nr. 80 Imob. /4 bl.+4 imob./10 Giulești	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Zorelelor bl. 8A, 9A, M10, M11, M12, M13, 43S14, 44S14, 45S14; Str. Răsăritului bl.M9; Str. Timonierului bl. 16A, 40S14, 41S14; Bd. Iuliu Maniu bl. 10A, M14, OD16, 16C; Str. Centurii bl. M15, M16B, Str. Cupolei bl. 42S14/20 bl./ 4 Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str.Estacadei bl. N14, 81, 82, N15, N25; Str.Brădișului bl. N16; Str.Aragonitului bl. N17; Str.Aleşd bl.N18, N20, N22, N23; Str.Apusului bl.N21, N19; Str.Ghirlandei bl.64, 78, 79, 80; Str.Floarea Roșie bl.65; Str.Partituri bl. 66/20 bl./ 10 Aragonitului	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic	20.10.2021/24.00
	Str. Vintilă Mihăilescu bl.60, 61, 62, 63, 64, 63A, 70, 72; Str. Zboina Neagră bl.69; Str. Ceahlău bl. 66, 67, 68, 71,73; Str. George Vâlsan bl. 65, 65A; Str.P.Stoian nr. 4 – imobil/16 bl. + 1imobil / 3 Crivina	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Vintilă Mihăilescu bl. 44, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 77, 78, 79, 80; Str. Zboina Neagră bl. 74, 81; Str. Olănești bl. 76A, 83; Str. Ceahlău bl. 75, 76, 82; Cal. Crângași bl. 45, 46, 47, 48, 49, 50; Str. Pădureni bl.51, 52, 52A, 53A, 53B, 53C, 8D/31 bl. / 4 Crivina	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Porumbacu bl. 30, 31, 33, 34, 35, 86, 87; Str. Olănești bl. 38, 43; Str. Ceahlău bl. 26 sc.1, 27, 28, 29, 32, 38A, 39; Str.9 Mai bl. 24, 25, 25 bis, 36, 37; Str. Fraților bl. 85 ;Cal. Crângași bl. 42, 26 sc. 3, 40, 41, 43A, 84; Str. Zboina Neagră bl. 88; Str. Vintilă Mihăilescu bl. 42A/30 bl. / 5 Crivina	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Calea Giulești bl. 7, 8; Str. Prunari bl. 9; Str. M. Odobesti nr.6 Imobil; Str.Haltei nr.25 Imobil; Str. N. Oncescu nr. 52 Imobil; Str.N .Oncescu nr. 50 Imobil Cal. Giulești bl 3, 4+4 ANEXA,3 ANEXA; Str.Alion imobil Nr.87, Str.Izbanda imobil Nr.50 /6 bl.+6 imobile/ 7 Giulești	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Calea Giulești bl. 1, 5; Str.George Vîlsan bl. 2/3 bl. /1 Giulești	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	B-dul Constructorilor bl. G19- 20, H2, J3, G17- 18, G16, J1, J, H31, 29, 33, 21; Str. Rușetu bl. G15, G14, G13,H1/15 bl. / J Giulești	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	B-dul Constructorilor bl. A3, A4, G4, G7, G2, G3, G5, G6, G12, F2, G10, G1, G9; Str. Craiovei bl A5; Str.Rușetu bl. A1, A2, G11, G8, instituție /18 bl.+1 instituție / G3 Giulești	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Calea Giulești bl. A, B20, B, B19, D2, E2, B21, D1, B3, C, B2, B1 /12 bl./ B Giulești	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Prunaru bl 6, 7, OD5; Calea Giulești bl. Z1, Z2, Z3,OD5, OD4/8 bl. / Prunaru	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
Bd. Constructorilor bl. 17, 18, 19, 20, 20A, 44; Str. Mehadiiei bl. 22, 21; Str. Nucșoarei bl. 41, 42, 15A ICEM; Cal. Crângași bl.15 ICEM, 16/13 bl. / 1 Crivina	Deficitar ÎNC	20.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Saidac bl. 12 ICEM, 12A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36; Str. Nucșoarei bl.13, 31, 32, 37, 38, 39, 40; Cal. Crângași bl. 2 ICEM, 3 ICEM, 4A ICEM, 5, 6-7 ICEM, 8 ICEM, 10, 9 ICEM, 11 ICEM, 13 ICEM; Str. Mehadiiei bl. 1 ICEM, 4 ICEM/33 bl. /2 Crivina	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic	20.10.2021/24.00
	Str.9 Mai bl. 10 A, 11B, 20A, 22A, 23A; Cal. Crângași bl. 15 A, 16 A, 17 A, 18 A, 19A; Cal. Giulești bl. 11A, 12A, 13A, 14A/14 bl. / 7 Crivina	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Ceahlău bl. 102A, 104, 103, 106; Str. Oncescu Nicolae bl. 100, 101, 104A, 105, 110, 111, 112, 114 ; Str. Mehedinți Simion bl. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 102, 113, 116, 117; Str. Vâlsan George bl.109, 107, 108; Str. Porumbacu bl.89; Str. Preoteasa G. bl. 96, 97, 115, 115A, 118 /33 bl./ 8 Crivina	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Cal. Crângași bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11A, 11B, 12, 13, 20, 21; Cal.Crângași – Falciu bl. 19A, 22, 22A; Str. Ceahlău bl. 14, 15 Sc.A, 19; Str. Filimon Nicolae bl. 15, 16, 17, 18 ;B-dul Constructorilor bl.8/25 bl. / 9 Crivina	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Ghirlandei bl.D1; Str.Apusului bl.D2, D3, D4, M5; Str.Lacul Zănoaga bl.M6, M7, M8, M9/9 bl./ 15 Apusului	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd.Iuliu Maniu bl.E, G, G2, C1, C, E1, B; Str.Apusului bl.F; Str.Mărgelilor bl.A1, A2, 303, 304; Str.Eftimie Croitoru bl. 302, 309; Str.Bogdan Stan Șerban bl.305, 306, 307, 311; Str.Apele Vii bl.308, 310, 312/21 bl./ 1 Indesirii	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd.Iuliu Maniu bl.H, I, J, K, 38, 39, 40, 41, G1; Intr.jarului bl.52; Str.Apusului bl.42, M26, M27; Bd.Iuliu Maniu bl.G, G2/14 bl. / 2 Indesirii	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd.Iuliu Maniu bl. E sc.A+B, E1, D, F, G/5 bl. / 15 Păcii	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Valea Lungă bl. 19, 21, 22; Al. Moinești bl. 20, 14, 15, 16, 18; Str.Mohorului bl. 17; Str.Vistiernicul Stavrinou bl. 135A/10 bl./ 11 Liniei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Ghirlandei bl.N1, N5, N5A, 43(acc din SC 12/13), 44(acc din SC 12/13), 45, 46; Str.Mărgelilor bl.N2, N3; Intr.Flotei bl.N4; Str.Maratonului bl.N6; Str.Castra Nova ,Casa Ilie; Str.Apusului bl.47, 48, 49, 69, 70, 71, 50/ 18 bl.+1 imob. / 12 Maratonului	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
Str.Apusului bl. N27, N28, N29; Str.Mărgelilor bl.N30, N31, N32, N34, N35, N36; Str.Petrăchești bl.N33, N37; Str.Lac Zănoaga Cămin 1, 2, 3; Str.Ghirlandei bl. 72, 73, 74, 75, 76, 77/20 bl./ 11 Mărgelilor	Deficitar ÎNC	20.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str.Iedului bl.149A, 149B; Str.Bârsănești bl.150, 151, 154, 156, 157, 159, 50; Str.Vistiernicul Stavrinus bl. 152, 153, 153A, 155, 51, 53, 54, 55A, 53A, 54A; Str.Oboga bl.155A, 160; Str.Ierbii bl.158; Bd.Iuliu Maniu bl.3, 2A, 2B, 1; Str.Băbești bl. 52, 52/28 bl./ 1 Placare	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	20.10.2021/24.00
	Str.Valea Lunga bl. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, 148A; Str.Vistiernicul Stavrinus bl.1, 2, 3, instituție; Intr.Hanul Ancuței bl.147A, 148, 146, 147A+B; Bd.Iuliu Maniu bl. 4; Bd. Iuliu Maniu – instituție /15 bl.+2 instituții / 2 Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 5P, 6P, 7P, 8P; Str. Moinești bl. 135, 136, 201, 202, 203, 204, 205, 206/12 bl. / 3 Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Ion Manulescu bl.123, 12B, 131, 124, 129; Str. George Calboreanu bl. 125, 126; Str. Odgonului bl. 134, 132; Str. Moinești bl. 134A, 130, 127/12 bl./ 3A Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 17, 17A, 18P, 22A, 22B; Str. Lujerului bl. 22C, 100; Str. Cupolei bl. 105, 106; Str. Vagonetului bl. 101/9 bl./ 5 Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 22B/1 bl./ 5A Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. D3, D4, D5, D6, R1, R2, 21P, Complex Leu, Liceul Tudor Vladimirescu, U.M 02296, A.M.A/7 bl.+4 instituții/ 6 Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Cupolei bl.108; Str.Basmului bl.108A; Drumul Timonierului bl.1, 2, 113C, 113D, 109, 111, 111A, 111B; Al.Poarta Albă bl.109A, 110, 110A; Str.Centurii bl. 112, 113, 113A; Str.Azurului bl. 113B, instituție /17 bl.+1 instituție/ 7 Placare	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Mălinului bl.3, 4, 12BIS; Str.Roșiorii De Vede bl.F6; Str.Murguța bl.10, 8, 9, 7, 11; Str.Viforului bl. 12,13/11 bl./ 12 Liniei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Lujerului bl.1A; Str.Cupolei bl.2A, 2B, 102; Str.Agiea bl.102A; Str.Basmului bl.103; Str.Timonierului bl.104, 104A/8 bl./ 13 Liniei	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Părăluțelor bl. P8, P4; Bd.Anul 1864 bl. P9, P10, P16, P19, P6, P5; Str.Strămoșilor bl. P13, P17, P20; Str.Piscul Crăsani bl. P14, P7/13 bl./ 1 Roșu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Părăluțelor bl. P22, P32, P45, P28, P41, P29, P42, P35, D5; Str.Tufănelor bl. P23, P31, P36, P24, P30; Str.Piscul Crăsani bl. P43, P40, P34, P33; Str.Cătinei bl. P38, P37, P39/21bl. / 2 Roșu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
Str.Azurului bl.114A, 118A; Str.George Calboreanu bl. 115, 119, 120, 122; Str.Răsăritului bl.116, 117, 118, 1, 4C, 5C, 6C, 7C; Str.Velei bl.2, 3/16 bl./ 8 Placare	Deficitar ÎNC	20.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Bd.Iuliu Maniu bl.A, A1, A2, B, C; Str.Valea Cascadelor bl. A3, A4/7 bl./ 14 Păcii	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	20.10.2021/24.00
	Str.Politehnicii bl. 6, 3bis, 3, 2, 9, 8, 4, 5A; Str.Baia de Arieș bl. 1, 7, 11A+B, 10-10A, 5B, 13, 12/15 bl./ 2 Politehnicii	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Arinii Dornei bl. M28, M29, I8, I4, I7, I3, I9, I6, M27, M30; Str.Arieșul Mare bl. A32, I11, I12, I10, I5, A31, A34, A33; Al. Politehnicii bl. I1, I2/20 bl. / 1 Uverturii	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Cetățuia bl. 25/I, 25/II; Str. Fabricii bl. 25/III, 25/IV, 25/V, 15E-D-F, 15G-H, 15C BIS, 15 C BIS; Bd. Iuliu Maniu bl. 15A, 15B, 15C/12 bl. / 3 Uverturii	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Veteranilor bl. M13, M14, M15; Str.Partizanilor bl.M11; Str:Peștera Dâmbovicioara bl. M12; Str.Partizanilor bl. M10, M3,M3A; Bd.Uverturii bl. 9, 10, 1; Bd.Iuliu Maniu bl. 3, 4, 5 /14 bl./ 1 Veterani	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Veteranilor bl. M6, M16, 6, 7; Bd.Uverturii bl. M8, 11; Str.Dealul Țugulea bl. 8, 12, 13, 14, 15, 16/12 bl./ 2 Veterani	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Cal. Apeductului bl. A1, A3A, A4a, A4b, B4 A+B,B5A, B7; Str. Dreptății bl. A2, A6, A3B; Str. Dealul Țugulea bl. A4, A5, B5B, B5C, B9; Bd. Uverturii bl. B1, B2; Str. Veteranilor bl. B3, B4, B6, B8/21 bl./ 2 Virtuții	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Apeductului bl.D1A1-D1A2, D2B, D2A; Str. Dealul Țugulea bl. D2, D3, D6, G1, G4, G5; Str. Orșova bl. D3A, D4, D5; Șos. Virtuții bl. R5A, R5B; Str. Veteranilor bl. R5C/15 bl. / 3 Virtuții	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Apeductului bl. E1A, E7, E5A+B; Str. Dealul Țugulea bl. E1B, E1C, F1; Str. Dreptății bl. E2, E3, E4, E5, E6, F2; Str. Orșova bl. F4, F5/14 bl./ 4 Virtuții	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Virtuții bl. R11A, R11B, R11C, R11D, R11E, R11F, R12, R12A, R13/10 bl. / 5 Virtuții	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Dealul Țugulea bl. G2; Șos. Virtuții bl. G3, R6A(sc.1+2) R6A(sc.3+4)/4 bl./ 7 Virtuții	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Dealului bl. F6, F8, F9, F10; Str.Dreptății bl.F6; Str.Orșova bl. F3/6 bl./ 8 Virtuții	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str.Preciziei bl. P+1, F1BIS, F2, F3, F1, F4, instituție /6 bl.+1 instituție / ICPB	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
Str. Mărgelilor instituție, instituție /2 instituții	Deficitar ÎNC	20.10.2021/24.00		
Bd. Iuliu Maniu bl. 12A /1 bl./ 5A Placare	Deficitar ÎNC	20.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Fabricii bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K/11 bl./ Complex Rezidențial Quadra Place nr.1	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	20.10.2021/24.00
	Str. Fabricii O, N, P /3 bl. / Complex Rezidențial Quadra nr.2	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd.Timișoara bl. B2, B3, B4, B5, H4; Str. Drumul Taberei bl. I; Intr. Drumul Taberei bl. E1, E2, F, G4, H, K; Intr. Aviator Caranda bl. J, L; Bd. Vasile Milea bl. B1/15 bl./ Răzoare	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Intr.Drumul Taberei bl.E1,E2, F,G, H; Str.Aviator Caranda J; Str.Băiceni bl. A3,B4; Str.Mihaela R. Marcu bl. B5; Drumul Taberei bl. A1, A2, B3, D1, D2; Str.Poiana Cîmpina bl. A5,A6,A7, A8; Str. Poiana Mare bl. B6,B7, B8,B9; Bd.Vasile Milea bl. A, B, C, A4, B1, B2; Bd.Timișoara bl. H1, instituție /29 bl.+1 instituție/ MFA	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Bistra bl. E1, E2, E3; Str. Marcu Mihaela Ruxandra bl. 107, 108, C5, C7; Str. Drumul Taberei bl. C2, T8; Str.Poiana Sibiului bl. C4, E25, MC1, MC2; Str. Sibiu bl. T9; Bd. Timișoara bl. 106A, 106B, C6/17 bl./ 1/1	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. T1, T2, OD3; Str. Pravăț bl. P4, P5, P6, Z5, Z6, Z34, Z35/10 bl. / 2/2	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. T3, T4, T5, T6, OD4; Str. Pravăț bl. P7, P8, P9/8 bl./ 3/2	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Dumbrăvița bl.MIIB8/4,28,T8,229, 12 (ITM); B-dul Timișoara bl.229 BIS,T10,35,P15,P14,35,34,P13,36/14 bl./ 6/2	Deficitar ACC/NC		20.10.2021/24.00
	Str. Poiana Cerna bl. E26, E27, E6; Str. Poiana Vadului bl. OD8; Bd.Timișoara bl. A, B, C, D, E, F, G, H/12 bl./ 7/2	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Boteni bl. D46, M51; Str. Drumul Taberei bl. M33, M35, M37, M39, M40 bis; Al. Lunca Cernei bl. D47, D48, M52; Str. Romancierilor bl. C14; Bd.Timișoara bl. D44,M50; Al. Valea Viilor bl. A53, D49, D50, M34, M36, M38, M40/19 bl./ 9/4	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Ariniș bl. A40, OD1; Al. Câmpul cu Flori bl. C17A, C17B, D24, D25, D26, D27, OD2; Str. Drumul Taberei bl. C15 C16, 417C; Al Lunca Cernei bl. A36; Al Lunca Siretului bl. A39/14 bl./ 10/4	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd.Timișoara instituții;Drumul.Timonierului instituție; Str. Bostanilor instituție (ICTB), bl.C13, C14, instituții / 2 bl. + 9 instituții / Nefamiliști	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Al. Ariniș bl. A39C; Al. Crăiești bl. AD41; Bd.Timișoara bl. D35, M42; Al. Dealul Măcinului bl. A41, A44B, 451, 452, D33, D34; Al. Lunca Siretului bl. A39B; Str. Valea Ialomiței bl. A43, C10, C11, D28, D30,D31, D32, 417D, M41; Al. Zvoriștea bl.A42, D29/22 bl./ 11/4	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	20.10.2021/24.00
	Al. Câmpul cu Flori bl. M49A, M49B; Al. Crăiești bl. A47, D41, D42; Al. Dealul Măcinului bl. A44, D37, D39, D40, M43; Al. Lunca Siretului bl. A45, A46, D38, D43, M45A, M45B; Bd. Timișoara bl. C12, D36, M44, M45, M46/21 bl./ 12/4	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Timisoara 71 bl M47;Al. Câmpul cu Flori bl. A48, A49, A50, A51, M48, M49; Al. Lunca.Cernei bl.A52; Bd.Timișoara bl. C13A, C13B, C13,/11 bl/13/4	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Băiuț bl.A19, D13, D14, M30, M31, M32; Al. Parva bl. A20, A21, D12; Str.Drumul Taberei bl. C7, 519, 521; Str.Valea Argeșului bl. M24, M25, M26, M27, M28, 522, 523 bis, 523, M21, M22, M23/23 bl./ 5/5	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Parva bl. D23B, D17, D18; Al. Timișul de Jos bl. A23, A24, A25, A26, A30, D15, D16; Al. Timișul de Sus bl. A29; Str. Valea Argeșului bl. A22; Str. Valea Ialomiței bl. A32, A33, D19; Str. Valea Oltului bl. A27, A28, A31, C9 /19 bl./ 7/5	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Băiuț bl. A34, C7 bis, C36, M29,M29BIS; Al.Parva bl. D23, A35, C37; Str. Drumul Taberei bl., C8; Str. Valea Ialomiței bl. C18A+B, D20, D21, D22/13 bl./ 8/5	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Arutela bl. D1, M16; Al. Potaișa bl. A17, A18, M14; Al. Callatis bl. A15, A15 bis, A16, D2, D8; Str. Drumul Taberei bl. C2, M13, M15, M17, M18, M19; Str. Râul Doamnei bl. C3, C4, M20 , instituție;Str. Valea Argeșului bl. D11, M12; Al. Valea Bujorului bl. D9, D10/23 bl.+1 imobil/ 2/6	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Callatis bl. A14, A14A, A14B, A14C; Al. Istru nr. 2 imob. bl. A3, A14D, P2, P3, P4;Al. Potaișa bl. M4, P1, instituție; Al. Râmnicel bl. M6; Al. Sadova bl. A2; Prel. Ghencea bl. C5, C6, M2, M3, M5, instituție; Str. Râul Doamnei bl. M1/19 bl.+ 2 instituții / 3/6	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Callatis bl. A9, A10, A11, A12, instituție;Al. Istru bl. D7; Al. Salciei bl. D5; Prel.Ghencea bl.D4, M7; Str. Valea Argeșului bl. A6, A7, A8, C1;Str. Valea Oltului bl. A4, A5, M9, M10, instituție; Al. Valea Salciei bl. D6, M8 /18 +2 instituții / 4/6	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Cetatea Histria bl. A2, A3, A4, D1, D2, MIIB8/15, MIIB8/16, MIIB8/14; Al. Topoloveni bl. A1, TD2, TD4, TD6, B11; Str. DrumulTaberei bl. TD1, TD3, TD5, TD42, TD43, TD44, TS37, TS38, TS39, TS40, TS41; Str. Delinești bl. 729 A; Str. Pașcani bl. 728, instituție / 26 bl.+1instituții / 1/7	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Drumul Taberei bl. 701B, R1, R2, R3, TS7, TS8, TS9, TS10; Str. Peștera Scărișoara bl. 701A, B16B; Str. Segarcea bl. A11, A12, A13, A14, B13, B14; Str. Târgu Neamț bl. A15, A16, A17, A18, 715A, 715B, B16A, MIIB8/2, MIIB8/1, TS30, TS31, TD 27, TD 28, TD 29/ Colegiul National Cuza Voda- Institutie-33 bl. + 1 inst/ 2/7	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	20.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. A7, A8, A9, A10, TD14, TD15, TD16, TD11, TD12, TD13; Str. Pașcani bl. TD33, TD32, TD34, TD35, TD36, TD49; Str. Peștera Scărișoara bl. MIIB8/3; Str. Târgu Neamț bl. B36, B37, D3, D4, D9, MIIB8/4, MIIB8/5, MIIB8/6, TD25, TD26; Str. Topolovăț bl. TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD24/35 bl./ 3/7	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Cetatea Histria bl. MIIB8/13; Str. Delinești bl. A5, B35, TD45, MIIB8/11, MIIB8/12; Str. Drumul Taberei bl. A6, 727A, R4, R5, R6, TD47, TD48, TD46; Al. Pașcani bl. 728B, D5, D6, D7, D8, MIIB8/7, MIIB8/8, MIIB8/9, M9, MIIB8/10; Str. Târgu Neamț bl. B31, D10, R7, instituție /18 bl. +2 instituții 4/7	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. OD1, OD2, TD18; Str. Râul Doamnei bl. TD5, TS1, TS3, TS2, TS4; Str. Valea lui Mihai bl. TD6, TD7; Al. Vlăsiei bl. M1, M2, M3/13 bl./ 1/7'	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Brașov bl. A11, D6; Str. Chilia Veche bl. A7, A8, A9, TD16, TD17; Prel. Ghencea bl. R3, R4; Str. Valea Călugărească bl. A6, A10, A10A, D4, D5, Z1, Z2, Z3, Z4; Str. Valea lui Mihai bl. 6, A3, A4, D1, D2, G, TD11, TD12, TD13, TD14; Str. Valea Roșie bl. A5, M4, M5, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9/36 bl./ 2/7'	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Prel. Ghencea bl. A1, A2, A12, D3, R1, R2, TS9, TS10; Str. Râul Doamnei bl. TS8; Str. Valea Călugărească bl. E1, E2, E3, Str. Valea lui Mihai bl. D1, D2, A3, A4, TD11, TD12, TD13, TD14 - /20 bl./ 3/7'	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Brașov bl. 716, 717, 718, 719; Str. Chilia Veche bl. 710, B11; Str. Drumul Taberei bl. 714, 713, 715; Str. Valea Călugărească bl. 3, 2, 1, 4, 8, 720, 7 Gradinița nr. 87; Str. Valea Roșie bl. 60, 61, 62/1 instituție/18 bl./ 4/7'	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. 801, 802, 803, F5, OS4, Z43; Str. Țincani bl. F6, F7, F12, F13, OS3, Z18, Z19, Z44; Al. Valea Prahovei bl. 825, 825B; Str. Obcina Mare - instituție/16+1 instituție / 1/8	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. F2, Z33, Z36, Z37; Str. Obcina Mare bl. A2, A3, F3 OS2; Str. Obcina Mică bl. A4, A5; Str. Râul Dorna bl. A1, F1, Z47, Z48; Str. Sibiu bl. E22, E23, OS1/17 bl./ 2/8	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str.Compozitorilor bl.Z38, 10S14, 6S14, 5S14,G9, G10, G11, G12, 4S14, F17, OD5, E21; Str.Sibiu bl.E33, Z32, 813; Str.Obcina Mică bl. Z31; instituție 16 bl. / 3/8	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	20.10.2021/24.00
	Al. Compozitorilor bl. E20, ODF14, OD15, OD Z20, OD Z21, OD Z22, OD Z28, 821, 822, Z45; Str. Obcina Mare bl. Z25, Z26, Z27; Str Țincani. bl. 823, 824, E32, Z23, Z24; Al. Valea Prahovei bl. 9S14/19 bl./ 4/8	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. 1S14, 2S14; Al. Obcina Mică bl. Z29; Str. Râul Dorna bl. Z30, Z46; Str. Sibiu bl. H1, H2, H3, H5, 3S14,4S14, 15S14, 16S14, 17S14, Z5, Z6, Z7,Z8,Z9,Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z18/25 bl./ 5/8	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Bozieni bl. 830, 830B, 832, 833, 834; Al. Compozitorilor bl. 1, 2, 3, 4, 12, F8, F11; Al. Valea Prahovei bl. 831, 7S14, 8S14; Bd 1 Mai bl.12 /16 bl./ 6/8	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. A1, A2; Al. Haiducului bl. A3, A4/4 bl./ MAN	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Cara Anghel bl. B9, C43, C49, C50, C55, C57, C58, C56; Al. Compozitorilor bl. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9; Str. Gârleni bl. C44; Str. Sold. Lețea Gheorghe bl.C59; Str. Tolbei bl. C54; Str. Vlădeasa bl. C41, C42/22 bl./ 1/10	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Compozitorilor bl. C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17; Str. Vlădulescu Cristea bl. C20, C21, C22, C29, C30, C31 ; Str. Vlădeasa bl. C 32, C 33 /15 bl./ 2/10	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd. Ghencea bl.C66, C65, C64, C63, C24, C25, C26; Str.Gârleni bl. C46, C72; Str. Sold. Lățea Gheorghe C70, C71, C47, C36, C60, C37, C35, C61,C69,C73, C74, C45; str.Vlădeasa bl. C67, C77, C68, C75, C39, C34, C48, instituție; Str. Vlădulescu Cristea bl. C23, C62, C38; Str. Constantin Titel Petrescu bl C40, instituție 32 bl.+2 inst./3/10	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Bd.Ghencea bl. C76, C87, C88A, C88B, C89; Str. Cara Anghel bl. C90; Str. Gârleni bl. C78, C79,C83, C84,C85,C86; Al. Meseriașilor bl. C80, C91, C92, C93, C94; Str. Sold. Lețea Gheorghe bl. C51, C52, C53, C81, C82/22 bl. / 4/10	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Zăgănescu imobil 3, 4, 5, 8; Str. Burlă Vasile imobil 3, 17, 19, 21/8 imobile/ Zăgănescu	Deficitar ÎNC		20.10.2021/24.00
	Str. Poiana Cerna bl. E4, E5, Z4; Str. Sibiu bl. OD1, OD2; Bd. Timișoara (Bujoreni) bl. P1, Z1, Z2, Z3; Str. Valea Siretului bl. P2, P3/ 11 bl./SC1/2	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
	Al. Valea Florilor bl. P10, P11; Str. Brașov bl. P12, OD5/4 bl./ SC5/2	Deficitar ACC/ÎNC		20.10.2021/24.00
Str. Brașov bl. E8, E9, E10, E11, E12,Z8; Al. Valea Florilor bl. E7, Z7, Z9, Z10; Str. Brașov bl. E13, E14, Z27; Bd.Timișoara bl. C6, T7/15 bl./ SC 6/2	Deficitar ACC/ÎNC	20.10.2021/24.00		

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Al. Pravăț bl. MIIB8/3, MIIB8/2; B-dul Timișoara bl.OD7, OD6, T9,12, instituție /6 bl.+1 instituție/ SC 7/2	Deficitar ACC/INC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	20.10.2021/24.00
	Al. Săndulești bl. Z11, Z12, Z13, Z14, Z15; Str. Romancierilor bl. E19, Z16, Z17, Z40; Bd. Timișoara bl. C3, OD8 /11 bl./ SC1/3	Deficitar ACC/INC		20.10.2021/24.00
	Str. Drumul Taberei bl. F4, GII/6, GII/7, GII/8, OS6; Str. Nera bl. F5, OD5; Str. Romancierilor bl. C4, MIIB8/17/9 bl./ SC2/3	Deficitar ACC/INC		20.10.2021/24.00
	Al. Săndulești bl. C1, E15, E16, E17, OD7; Str.Brașov.bl.1S14, 2S14, 3S14, F1; Bd. Timișoara bl.C2, F7, G2C8/13, G2C8/14/13 bl./ SC3/3	Deficitar ACC/INC		20.10.2021/24.00
	Str. Brașov bl. OD1, Z132A, Z132B; Str. Crinul de Pădure bl. F2, G5, G6, G7; Str. Drumul Taberei bl. OS2, OS4, GIIB4/3, GIIB4/4, GIIB4/5,F3; Str. Poiana Muntelui bl. OD3, instituție/14 bl.+1 instituție/ SC 4/3	Deficitar ACC/INC		20.10.2021/24.00
	Str. Roșia Montană bl.17, M20, O1A, O1B; Bd. Iuliu Maniu bl. 18, 19; Str. Dreptății bl. O2, O3; Str. Dealul Țugulea bl. M18, O1C/10 bl./ 3 Dreptății	Oprire ACC/INC	Remediere AVARIE rețea primară	21.10.2021/24.00
	Str. Dreptății bl. O4, O10; Str. Roșia Montană bl. O5, O7, 29, 30, 32; Str. Dezrobirii bl. O8, O8A, O9, 27, 33; Str. Cetatea de Baltă bl. O6, O7, 28, 31/16 BL./ 4 Roșia Montană	Oprire ACC/INC		21.10.2021/24.00
	Str. Dezrobirii bl. P3, P4, P6, P14; Str. Cetatea de Baltă bl. P5, P10, P11, P13, P15; Str. Dreptății bl. P7, P8, P9, P12; Bd. Uverturii bl. O14, O14A, O116 BL./16 BL/ 6 Roșia Montană	Oprire ACC/INC		21.10.2021/24.00
	Str.Dobreni bl.P22, P23; Intr. Pitulicii bl.P24, P25, P26, P27; Str.Lavandei bl. P28; Str.Cernișoara bl. O12, O13; Str. Dezrobirii bl.P17, P19; Str.Cernișoara bl. P18, P20; Bd.Uverturii bl. P21, P16/14 bl./ 7 Lavandei	Oprire ACC/INC		21.10.2021/24.00
	Str.Lavandei bl. P29, P30, P33, P34, P35, O12C; Str.Grintieșului bl.P31, P32, P38; Str. Ghirlandei P36, P37, P39, N13; Str.Estacadei bl.P40, P41; Str.Cernișoara bl.O12, O11; Str.Valea Cerbului bl. N12; Str.Partiturii bl. 63 / 19 bl. / 8 Ghirlandei	Oprire ACC/INC		21.10.2021/24.00
	Str. Dezrobirii Nr.41 instituție	Oprire ACC/INC		21.10.2021/24.00
	Str.Dezrobirii Nr.37 - instituție	Oprire ACC/INC		21.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442

Termenul afișat pentru punerea în funcțiune a punctului termic este estimat.

Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor. Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici - SCADA deține date (informații transmise în timp real dispeceratelor de sector) pentru un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB)S.A. Pentru punctele termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic în teren în vederea efectuării verificărilor.

În cazul în care vă confrunțați cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură, iar adresa dumneavoastră nu se regăsește în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresați **dispeceratelor de sector**, sau operatorilor call-center la numerele: **TELVERDE - 0800820002** (apel gratuit) și **0319442**, aflate la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației semnalate.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să ne scuzați pentru inconveniențele pricinuite!

Legendă:

ACC – Apă Caldă de Consum

ÎNC – Încălzire

Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 20/10/2021 18:26:00

TELEFON 031.9442